
JUDETUL PRAHOVA COMUNA PĂCUREȚI Nr. 1209 din 09.04.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 09.04.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Păcureți

Urmare a notificarii C.L.S.U. Pacureti nr. 1191/08.04.2013 şi a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 09.04.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ionita Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laureantiu S.G.A. Prahova
- Grigore Andreescu Primăria comunei Păcureți Primar

Descrierea situației:

1. Datorită fenomenelor meteorologice din perioada 03.04-06.04.2013, pe partea stângă a drumului comunal DC135, în punctul "Mălae", km 1+578 ÷ 1+594, pe direcția de mers Păcureți – Predeal Sărari – Vălenii de Munte, s-a produs o alunecare de teren care a afectat terasamentul drumului, inclusiv partea carosabilă pe o lungime de aprox. 16 - 18 m cu o diferență de nivel de aprox. 8 -12 m. În prezent drumul nu este practicabil pentru autovehicule. Accesul făcându-se doar pietonal pentru cele 40 de gospodării izolate.

Această alunecare s-a declanşat după aprobarea şi finanțarea proiectului "Refacerea şi modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți", măsura 322d.

2. Pe drumul DL 34, în punctul "Davidari", care se ramifică din DC 135 și asigură accesul la 12 gospodării, s-a produs o prăbuşire a terenului, cu o adâncime de 0,60 - 1,20 m, ce afectează drumul pe o lungime de aprox. 10-12 m și pe toată lățimea, fiind întrerupt accesul spre gospodăriile din zonă. În același punct au fost afectate în mare parte anexele gospodărești din proprietatea lui David Vasile.

Măsuri care se impun:

1. Se vor lua toate măsurile necesare pentru semnalizarea corespunzătoare (indicator de interzicere a accesului vehiculelor şi pericol de accidente) a zonelor afectate (prăbuşirea terasamentului drumului comunal DC 135, cât şi a porțiunii de drum de pe DL 34), pentru evitarea producerii eventualelor accidente.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: urgent, începând cu 09.04.2013

2. Se vor face urgent toate demersurile în vederea obținerii fondurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice și efectuarea lucrărilor de consolidare a drumului comunal DC135 în punctul "Mălae", partea stângă (km 1+578 ÷ 1+594), având în vedere că pe acest drum se află în faza de licitație a execuției proiectul "Refacerea și modernizarea drumurilor clasificate în comuna Păcureți", măsura 322d; cât și pentru refacerea DL 34, în zona "Davidari".

Răspunde: Primăriei Păcureți Termen: începând cu 09.04.2013 3. Se va monitoriza fenomenul, iar în cazul unei evoluții nefavorabile se vor lua măsurile necesare punerii în siguranță a construcțiilor și după caz protejarea vieților omenești și bunurilor materiale.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: urgent, începând cu 09.04.2013

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Păcureți

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vilcu Greorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ionita Cornel

SGA Prahova Ing. Jilaveahu Laurentiu

Primăria comunei Păcureți Primar - Grigore Andreescu