R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CHIOJDEANCA Nr. 816 din 20.05.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 20.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Chiojdeanca

Urmare a adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 6316/CT/2014 din 14.05.2014, a adresei Primăriei comunei Chiojdeanca nr. 781 din 13.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 20.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Județean Prahova
- Ing. Leş Dumitru Doru IRC Sud Muntenia IJC Prahova
- Primar Baba Iana Gheorghe Primăria comunei Chiojdeanca

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Chiojdeanca, precum și din afirmațiile reprezentanților administrației publice locale, comisia a constatat următoarele:

- 1. pe DC 51 Chiojdeanca Trenu, km 0+400, s-a accentuat tasarea platformei drumului pe o lungime de aproximativ 20 m, lațime 3 m și înălțime 0,6 m, datorită distrugerii lucrărilor de apărare din albie produse de paraul Chiojdeanca. Primăria a întocmit o documentație tehnică (studiu de fezabilitate și proiect tehnic) care nu este verificată de specialiști atestați.
- 2. pe DC 51 Chiojdeanca Trenu km 0+500 tasare platformă drum și crăpături în partea carosabilă pe o lungime de aproximativ 25 m, lațime 4 m și înălțime 0,7 m, datorită distrugerii lucrărilor de apărare din albie produse de paraul Chiojdeanca.
- 3. pe DC 51 Chiojdeanca Trenu km 1+500 tasare platformă drum pe o lungime de aproximativ 15 m, latime 3 m și înăltime 0,5 m.
- 4. pe DC 51 Chiojdeanca Trenu, km 1+600, s-a accentuat tasarea platformei drumului și apariția de crăpături periculoase pe o lungime de aproximativ 60 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 0,5 m pe toată lațimea drumului. S-a produs fracturarea podețului tubular de beton cu diametrul de 800 mm și deplasarea acestuia spre dreapta, formându-se o fisură în carosabil cu adâncimea de aproximativ 0,4 m.

Măsuri care se impun:

1. Primăria Chiojdeanca va continua monitorizarea fenomenelor și în funcție de evoluție, va lua măsuri specifice de punere în siguranță a drumurilor (semnalizare corespunzătoare).

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică şi hidrogeologică de către specialişti atestați în vederea analizării şi studierii zonelor afectate, determinarea cauzelor apariției acestora şi fundamentarea din punct de vedere tehnic şi economic, al masurilor de intervenție ce se impun, cât şi supunerea spre verificare a documentație tehnice existente de către specialişti atestați în domeniul Af.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 20.05.2014

3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studii/rapoarte de expertize, se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către experți atestați în domeniile specifice, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 20.05.2014

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Chioideanca

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Chiroiu Teodor

IRC Sud Muntenia - IJC Prahova

Ing. Leş Dumitru Doru

Primăria comunei Chlojdeanca

Primar Baba Iana Gheorghe