
R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA SCORTENI Nr. 5480 din 14.07.2010



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 14.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Scorteni

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Scorteni, în data de 14.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. Iuga Dorina, Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

- Cpt. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dl. Ing. Bazga Gheorghe - Primăria comunei Scorteni- Primar

- Ing. Jilăveanu Laurențiu - S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in perioada iunie-iulie 2010, urmare a ploilor abundente datorită debitelor crescute ale paraurillor Telega, Mislea, Runcu si ale afluentilor, cât și datorită scurgerii apelor de pe versanții dealurilor din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Scorteni au avut loc o serie de eroziuni ale malurilor si alunecări de teren cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

1. Pe strada Schelei podul peste paraul Mislea are afectat pila mal stang si a fost distrus zidul de aparare realizat din gabioane precum si pragul de fund.

2. In punctul Ciocarlan, la confluenta paraului Mislea Seaca cu paraul Mislea, au fost distruse 2 podete metalice si zidul de aparare din beton pe o lungime de aproximativ 50 m.

3. În punctul Rezervoare Conpet, pe paraul Mislea Seaca, a fost distrus podul metalic, zidul de sprijin de pe malul stang, realizat din gabioane, pe o lungime de aprox. 6 m cat si pragul de fund pe o lungime de aprox. 25 m.

4. In punctul Scoala Generala Mislea, strada Schelei, pe paraul Mislea a fost distrus zidul de sprijin, realizat din beton, pe o lungime de 50 m, punand in pericol infrastructura

drumului DC 5C Mislea Bustenari.

5. In punctul Politie Locala,str. Radu Paise, pe paraul Mislea, au fost distruse puntea pietonala si zidul de aparare mal stang, realizat din beton, pe o lungime de aprox. 40 m. Locuinta si anexele gospodaresti ale fam. Diaconescu au fost inundate, dar nu a afectat structura de rezistenta a locuintei.

6. In satul Mislea, pe strada Ciocarliei, pe paraul Mislea Seaca, digul de aparare mal stang, realizat din beton, a fost distrus pe o distanta de aprox. 25 m si a afectat proprietatile familiilor: Bobea Gheorghe, Tantaru Valentin si Radulescu Nicolae (curti). Albia paraului a fost colmatata pe 80 m.

7. Pe paraul Telega, in dreptul proprietatii fam. Cojocaru Ion a fost distrus complet digul de aparare mal stang, realizat din beton, pe o lungime de aprox. 80 m si inundate anexele gospodaresti. Albia paraului a fost colmatata pe 100 m.

8. Pe paraul Telega, in satul Bordenii Mici, in punctul pod DJ 215, a fost afectat digul

15 m

teren stabila din 2005, ce a afectat circa 1500 mp din proprietatile fam. Stefan Gheorghe si

Stefan Viorica, cu destinatia livada.

10. Pe paraul Runcu, in satul Bordenii Mari, pct Pod DJ 215, au fost distruse pragul de fund, realizat din beton, pe o lungime de 50 m, disipatorul de ape mari realizat din stabilopozi si a afectat culeea podului de pe malul stang.

11. In satul Bordenii Mari, pe paraul Valea Seaca, in zona amonte 50 m de confluenta

cu paraul Runcu, a fost distrus complet podetul metalic.

12. Pe paraul Runcu, str Mestesugarilor, a fost distrusa o punte pietonala.

13. Pe paraul Runcu, strada Runcu, au fost constatate: distrugerea digului pe o distanta de 10 m, avarierea podetului metalic, distrugerea zidului de aparare din gabioane pe o lungime de aprox. 40 m si distrugerea podetului din tuburi de beton Dn 1000 din zona confluentei cu paraul Glavana.

14. Tot pe paraul Runcu au mai fost constatate: distrugerea digului din beton mal stang pe o lungime de circa 20 m, colmatarea albiei pe 100 m, inundarea curtii fam. Toma.

Deasemenea, in punctul Oncica, a fost distrus digul de aparare mal stang realizat din gabioane pe o lungime de 15 m.

15. Pe paraul Valea Seaca, la limita dintre satele Scorteni si Bordeni a fost avariat

podetul metalic de pe DJ 215.

16. Pe paraul Telega, pe str. Campinei, in zona Gradinita Mislea, a fost distrus digul de

aparare mal stang din beton, pe o lungime de 80 m (DJ 100 D)

17. A fost deteriorat stratul de covor asfaltic pe circa 2000 mp pe strazile: Schelei, Compozitorilor, Valea Telegii, Mircea cel Batran, Aleea Runcu.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune ale malurilor pârâurilor Telega, Mislea, Runcu şi ale afluenților, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Scorteni va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Termen: Urgent, începând cu 14.07.2010

- Inceperea in regim de urgenta a lucrarilor de reparatii poduri, podete, imbracaminti asfaltice, in functie de fondurile guvernamentale alocate si bugetul local.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Consolidarea lucrarilor pod si podet in satul Bordenii Mari, pe DJ 215

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova

Termen: 30.09.2010

- In functie de fondurile guvernamentale obtinute pentru refacerea lucrarilor hidrotehnice din administrare cat si a lucrarilor de decolmatare a albiilor paraurilor Telega, Mislea si Runcu pe o lungime de aprox. 1 km, S.G.A. Prahova va promova in regim de urgenta demararea acestor lucrari.

Răspunde: AN Apele Romane SGA Prahova

Termen: după obținerea fondurilor

către proiecte atestati de către verificatori de ştampilă de semnatură si M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerinte de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înştiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Scorteni

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Ing. Bazga Gheorghe

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. luga Dorina INSPECTORATE

SERIA D

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlou Gheorghe

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurentiu

Primăria Comunei Scorteni

Primar Bazga Gheorghe