R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA JUGURENI Nr. 914 din 01.07.2013

INTRARE
Nr. <u>475089</u>
Ziua <u>01 luna 07</u> An <u>201</u>3

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 01.07.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Jugureni

Urmare a notificării C.L.S.U. Jugureni nr.890/26.06.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 01.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Dorobanțu Aron Consiliul Județean Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Constantin Marcoceanu Primăria comunei Jugureni Primar

Descrierea situației:

Urmare a precipitatiilor abundente cazute in perioada 25.06 – 28.06.2013, in comuna Jugureni s-au produs următoarele:

- 1. pe DJ 100 H care asigură legătura dintre comuna Jugureni și județul Buzău:
- între satul Marginea Pădurii şi Valea Unghiului, drumul județean are îmbrăcămintea asfaltică deteriorată (tasări, fisuri, gropi, burduşiri şi rupturi cu desprinderea îmbrăcămiții asfaltice până la terasament) pe o lungime de aproximativ 3 km iar şanțurile aferente sunt colmatate;
- în punctul "Biserică" a fost dezvelit tubul şi timpanul podețului până la marginea îmbrăcămiții asfaltice a drumului județean pe o suprafață de aproximativ 15 mp, punând în pericol drumul prin surparea terasamentului.
- in punctul "Nicolae Nicolae" podețul tubular Ø 800 ce asigura subtraversarea drumului a fost colmatat în totalitate, pârâul Niscov deversând astfel pe drumul județean. Puntea pietonală care asigura accesul către proprietatea Nicolae Nicolae a fost distrusă în totalitate. La momentul controlului tubul PVC Ø 800 montat provizoriu în vederea executării zidului de sprijin care deservește drumul județean, s-a dovedit a fi subdimensionat pentru debitele excepționale provenite în urma precipitațiilor din această perioadă. Lucrarea la zidul de sprijin se află la stadiu de fundație urmând a se finaliza elevația și asigurarea căii de acces către gospodăria familiei Nicolae Nicolae. Datorită acestor fenomene gospodăria domnului Nicolae a fost inundată producând serioase pagube materiale (afectarea recoltelor din curte, distrugerea gardurilor, infiltrații de apă în pereții locuinței și bunuri materiale distruse).
- în punctul "Cioceanu" debitele mari de apă înregistrate pe pârâul Niscov în urma precipitațiilor abundente și a torenților formați pe versanți au depășit capacitatea de tranzit a podețului ce subtraversa drumul județean, distrugând complet terasamentul și partea carosabilă a DJ 100H pe o lungime de aproximativ 50 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate, pe o zonă îngustată pe aproximativ 50 m a drumului județean.
- în punctul " ieşire din satul Valea Unghiului" în aval de podețul ce subtraverseaza drumul, s-a produs o eroziune a malului stâng al pârâului Niscov cu alunecarea taluzului pe o lungime de aproximativ 10 ml și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 2 m.

- în punctul " ieşire din satul Valea Unghiului" în aval de al treilea podeț ce subtraverseaza drumul s-a produs o eroziune la malul drept al pârâului Niscov cu alunecarea taluzului și surparea lui pe o lungime de aproximativ 20 ml și o lățime în partea carosabilă de aproximativ 3 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate pe o zonă îngustată de aproximativ 20 m a drumului județean.
- 2. pe DJ104N din punctul "Monument" până în punctul "Dabija" a fost spălat stratul de pietris pe aproximativ 0,9 km cu o lățime de aproximativ 6 m, drumul fiind greu practicabil.
 - 3. au fost avariate următoarele drumuri locale pietruite, care au devenind greu practicabile:

> în satul Jugureni:

- DL1 (CIRESI -DABIJA PAULINA) pe aproximativ 2 km;

- DL2 (PREOTEASA-DUMITRASCU ION) pe aproximativ 1 km;

DL3 (MONUMENT - BALTARETU) pe aproximativ 0,7 km;

- DL4 (BISERICA -JIPA) pe aproximativ 0,5 km;

- DL11 (CARPATOREA -CIUPITU) pe aproximativ 0,5 km;

> în satul Boboci:

- DC72 pe o lungime de aproximativ 3 km, a fost distrus în întregime cât și ulițele adiacente.

în satul Valea Unghiului:

- DL20 (VOICU- ION ION-SANDU GHEORGHE) pe aproximativ 1 km;

- DL22 (BISERICA -CHIRICA -STOICA) pe aproximativ 1,5 km;

- DL23 (ION NEAGA -RADU CONSTANTIN) pe aproximativ 0,6 km;

în satul Marginea Padurii:

- DL 14 (BANU LACHE- SCOALA -ALBU) pe aproximativ 1 km;

DL 15 (SCOALA - MANOLACHE-TRANDAFIR) pe aproximativ 0,7 km;

DL 19 (BUDULACU-DUMITRACHE SI ULITELE ADIACENTE) pe aproximativ 0,5

Din discuțiile cu domnul primar a reieșit faptul că drumul județean DJ104N cât și drumurile locale DL1, 2 și 3 au fost pietruite pe situații de urgență în luna martie anul curent, care au fost avariate în urma topirii zăpezii și a precipitațiilor căzute în perioada ianuarie – martie 2013.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Jugureni

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile în vederea obținerii fondurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice și efectuarea lucrărilor de consolidare și pietruire a drumurilor locale mentionate mai sus.

Răspunde: Primăria Jugureni Termen: începând cu 01.07.2013

3. Se vor face toate demersurile în vederea obținerii fondurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice și efectuarea lucrărilor de consolidare și refacere a îmbrăcăminții asfaltice și împietruirii drumurilor județene DJ100H și DJ104N. Pe drumul județean DJ100H se vor

semnaliza şi marca zonele devenite periculoase pentru circulația auto şi pietonală, în regim de urgență (indicatoare de restricție tonaj, drum îngust şi restricție de viteză).

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 01.07.2013

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini şi s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Dorobantu Aron

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Primăria comunei Jugurenia

Primar - Constantin Marcoceanu