ROMÂNIA JUDETUL PRAHOVA **COMUNA BERTEA** Nr. 6773 din 14.12.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 14.12.2015 la sediul Primăriei comunei Bertea

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 19336/VI din 07.12.2015, a notificării Primăriei comunei Bertea nr. 6577 din 03.12.2015 și în baza Ordinului Prefectului -Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 14.12.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. șef Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar, Ion Petcu Primăria comunei Bertea

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale și în urma verificărilor efectuate în teren, urmare a fenomenelor hidrometeorologice înregistrate în perioada 26.11.2015 -30.11.2015 pe teritoriul U.A.T. Bertea, a fost afectat drumul județean DJ 101T, în următoarele zone:

- 1. Sat Lutul Roşu
- în punctul "Școală", a fost colmatat podețul tip "ochelari", fiind distrus corpul drumului județean pe toată lățimea (aproximativ 7 m) și pe o lungime de aproximativ 10 m;
- în punctul "Pod Valea Scândurii", în zona km 11+800, s-a produs distrugerea totală a aripilor amonte (lungime aproximativ 5 m fiecare, înălțime medie elevație 3 m) și distrugerea parțială a aripilor aval (lungime aproximativ 5 m fiecare, înălțime medie elevație 3 m), eroziuni ale malurilor în amonte și aval de pod (lungime aproximativ 15 m amonte, stânga și dreapta și 10 m aval, stânga și dreapta), coborâre talveg în zona podului și depunere necontrolată material aluvionar. De asemenea, a fost antrenată umplutura din rampele podului pe o lungime totală de aproximativ 6 m și a fost distrusă platforma drumului pe o lungime de aproximativ 40 m și o lățime de aproximativ 5 m (văluriri, făgașe, denivelări și cedări). Tot în această zonă, s-a constatat lipsa parapetului de protecție în zona podului;
- în punctul "Şai" a continuat fenomenul de alunecare a terenului, platforma drumului tasându-se, cu o diferența de nivel de aproximativ 0,5 m, pe o lungime de aproximativ 10 m și o lățime de aproximativ 5 m. De asemenea, pietruirea drumului a fost distrusă pe o lungime de aproximativ 50 m și o lățime de aproximativ 5 m (văluriri, făgașe, denivelări și cedări). În acest punct, primăria comunei Bertea a intervenit provizoriu prin completare cu material pietros, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

2. Sat Bertea

- în punctul "Şinca" (alunecare zonă Mătrăguni), la podețul din elemente prefabricate tip "C" s-a produs afuierea acestora pe două deschideri și deplasarea elementelor prefabricate, astfel încât placa din beton de ciment turnată peste elemente a rămas suspendată pe o lungime de aproximativ 15 m și o lățime de aproximativ 5 m (aproximativ 0,2 m grosime). De asemenea, s-a produs eroziunea malului drept amonte podeț pe o lungime de aproximativ 18 m și aval podeț pe o lungime de aproximativ 3 m, cu o lățime de aproximativ 2 m și o înălțime de aproximativ 3 m. Din cauza acestor probleme, cursul apei pârâului Bertea a fost deviat pe lângă podeț pe zona erodată (mal drept). Se constată apariția fenomenului de eroziune și pe malul stâng amonte pod

pe o lungime de aproximativ 3 m, cu o lățime de aproximativ 2 m și o înălțime de aproximativ 3

Nu este posibil accesul autospecialelor de intervenție a serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova, S.A.J. Prahova, I.P.J. Prahova etc., în punctele menționate anterior.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Bertea

Termen: permanent

2. Se va semnaliza corespunzător drumul județean DJ 101T, în punctele menționate anterior, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 14.12.2015

3. Se vor face demersurile necesare pentru remedierea zonelor afectate de pe drumul județean DJ 101T, în punctele menționate anterior.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 14.12.2015

4. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Bertea

Termen: permanent

5. Se va notifica I.J.C. Prahova, Instituția Prefectului - Județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Bertea

Termen: după finalizarea fiecărei măsuri

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. șef Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Bertea Primar, Ion Petch

2/2