### R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TELEGA Nr. 3596 din 15.07.2014

# NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 15.07.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Telega

Urmare, a adreselor Primariei comunei Telega nr. 3057 din 12.06.2014, nr. 3147 din 16.06.2014, nr. 3234 din 23.06.2014, nr. 3328 din 30.06.2014, nr. 3329 din 30.06.2014, nr. 3551 din 11.07.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 15.07.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare în vederea analizării aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Baicu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Niţu Gherghina Consiliul Judeţean Prahova
- Ing. Medelean Cornel I.R.C. Sud Muntenia I.J.C. Prahova
- Ing. Ilie Gheorghe Primăria comunei Telega Primar
- Dl. Brezeanu Costel Primăria comunei Telega Viceprimar

### Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- în satul Telega, zona Bobești, în punct "familie Moldoveanu Năstase, nr. 1203", s-a produs o alunecare de teren ce pune în pericol anexele gospodărești din zonă. Fenomenul de alunecare se manifestă pe o lungime de aprox. 10 m și o lățime de aprox. 3 m;
- pe drumul județean DJ 100 É, în punct "Pod Biserică 2" s-a constatat afuierea fundației apărării de mal aval stânga pe o lungime de aprox. 10 m, lipsă prag fund aval, iar albia pârâului Sărata este colmatată;
- pe drumul județean DJ 100 E, în punct "Grădinița nr. 2", " s-a constatat afuierea fundației apărării de mal aval stânga pe o lungime de aprox. 10 m, lipsă prag fund aval, iar albia pârâului Sărata este colmatată parțial în zona aval mal dreapta pe o lungime de aprox. 15 m, o lățime de 5 m, stratul de aluviuni, având o grosime de aprox. 50 cm;
- pe drumul comunal DC 133 Buştenari Telega (drum pietruit), în punct "Doftăneț", s-a reactivat alunecarea de teren ce afectează DC 133, prin scufundarea părții de acostament a drumului, cât și a părții limitrofe acostamentului pe o lungime de aprox. 30 m, o lățime de aprox. 10 m și o diferență de nivel de aprox. 5 m. S-a constatat lipsa elementelor de colectare și dirijare a apelor pluviale (rigole);
- în satul Telega, în punct "familie Brebeanu Marcel nr. 970", s-a constatat existența unui imobil locuință cu regim de înalțime P+M, ce prezintă deteriorări și degradări avansate în structura de rezistență a construcției (2 pereți exteriori prăbușiți, fisuri în socluri, deplasări ale fundațiilor, crăpături ale terenului în imediata apropiere a imobilului). Deteriorările constatate pun în pericol rezistența și stabilitatea construcției;
- pe drumul comunal DC 133 Buştenari Telega (drum pietruit), în punct "Doftăneț 2", în perioada iunie 2014, s-a activat o alunecare de teren ce afectează DC 133, prin scufundarea cu alunecare a părții de acostament a drumului, cât și a părții limitrofe acostamentului pe o lungime de aprox. 50 m, o lățime de aprox. 4 m și o diferență de nivel de aprox. 3 m, a fost afectată și apărarea de mal din gabioane pe o lungime de aprox. 50 m; sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale este deficitar (rigole colmatate);

1

- în punct "Pod Băi", s-a constatat existența unei afuieri a fundației culeei podului pe partea stângă în aval, lipsă prag de fund aval, albie parțial colmatată, (pod cu restircție de tonaj); podul cu infrastructură din beton (culei) și suprastructură din lemn pe țevi de metal, face legătura între DC 5 și un număr de 20 de familii situate în zona Băilor;
- în satul Telega, punct "Pod Ciocoiu", a fost erodat malul în zona picior dreapta amonte pod, (pod cu structură din metal pe beton armat) ce pune în pericol drumul local din zonă, cât și un stâlp medie tensiune, ce aparține S.C. Electrica S.A.;
- pe drumul județean DJ 100 E la km 10+500, în punctul "familie Ungureanu", apa pluvială scursă de pe versantul de pe partea dreaptă a drumului județean, erodează platforma acestuia datorită lipsei dipozitivelor de colectare și dirijare a apelor pluviale.

#### Măsuri care se impun:

1. Se vor semnaliza corespunzător toate zonele afectate de pe drumurile comunale și locale menționate mai sus pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Primăria comunei Telega Termen: începând cu 15.07.2014

2. Se va continua monitorizarea fenomenelor de aluncere, iar în cazul evoluției defavorabile a acesteia se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Primăria comunei Telega Termen: începând cu 15.07.2014

3. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare aconstrucțiilor, aprobat prin: H.G.R. 766/1997, art. 10, "La constatarea, in cursul activitatilor de urmarire curenta sau speciala, a unor situatii care depasesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in conditii de siguranta a construcției, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica." și a art. 12, lit. a) "Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: raspund de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigura, dupa caz, personalul necesar; comanda expertizarea construcțiilor in cazurile prevazute la art. 10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și a cauzelor apariției fenomelelor de alunecare a terenului și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: proprietarii gospodăriilor afectate

Termen: începând cu 15.07.2014

4. Se vor face demersurile în vederea întocmirii unor studii/expertize geotehnice şi hidrogeologice pentru zonele afectate de alunecări de teren şi viituri şi apoi se vor întocmi proiecte tehnice cu detalii de execuție după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun. La propunerea specialiștilor în domeniu se vor executa lucrări în regim de urgență imediat ce situația o impune.

Răspunde: Primăria comunei Telega și Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 15.07.2014

5. Se vor face toate demersurile legale pentru demararea lucrărilor de refacere a drumurilor locale și comunale afectate, menționate în această notă de constatare.

Răspunde: Primăria comunei Telega Termen: începând cu 15.07.2014

6. Se vor notifica proprietarii imobileor afectate, privitor la măsurile dispuse în prezenta notă de constatare.

Răspunde: Primăria comunei Telega Termen: începând cu 15.07.2014 7. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Telega

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Baicu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Ing. Niţu Gherghina

Inspectoratul Regional în Construcții Sud – Mundetenia Ing. Medelean Cornel

Primăria comunei Telega

Primar, Ilie Gheorgh

Viceprimar, Brezeanu Costel