
ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA PREDEAL-SĂRARI Nr. 338 din 06.02.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată astăzi 06.02.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Predeal-Sărari

Urmare a adresei Primăriei Comunei Predeal-Sarari nr. 187 din 24.01.2013, a solicitării Instituției Prefectului județului Prahova nr. 1361/VI din 24.01.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 06.02.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Luca Vasile Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Domnul Eugen Toader Primăria comunei Predeal Sărari Primar
- Domnul Enache Toma Enache-Primăria comunei Predeal Sărari Viceprimar

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

- 1. Ca urmare a precipitațiilor căzute ultima perioadă și a faptului că apele de suprafață și freatice nu sunt drenate corespunzător, s-a produs o alunecare de teren care a distrus infrastructura și structura DJ 219 în zona Pod Tulburea Centru Zâmbroaia, punctul "la Fântânița", pe sensul de mers Predeal Sărari Surani, pe o lungime de aprox. 30 m cu o adâncime de aprox. 5 m, fenomenul fiind agresiv, activ și continuu, punând în pericol circulația.
- 2. De asemenea, datorită fenomenului de alunecare care este agresiv, activ și continuu, DJ 219 a fost afectat în următoarele puncte:
 - punctul Păsăroiu Ion pe ambele sensuri de mers Predeal Sărari Surani, fenomenul de alunecare a produs fracturi cu deplasare în covorul asfaltic de aprox.15 cm, cu fisuri care se manifestă pe lungime de aprox. 130 m și lățime de aprox. 4 m;
 - punctul Pietriceni pe sensul de mers Surani Predeal Sărari, datorită fenomenului de alunecare s-a produs prăbușirea întregii structuri a drumului pe o lungime de aprox. 60 m;
 - punctul Cireși pe sensul de mers Predeal Sărari Surani, alunecarea de teren a produs o ruptură în covor asfaltic pe o lungime de aprox. 50 m, zona fiind semnalizată corespunzător;
 - punctul Malu Morii pe ambele sensuri de mers Predeal Sărari Surani a fost distrus terasamentul și covorul asfaltic cu deplasarea zidului de sprijin pe o lungime de aprox. 50 m, circulația desfășurându-se cu dificultate;
 - punctul Achim pe sensul de mers Vălenii de Munte Predeal Sărari, s-a tasat drumul pe o lungime de aprox 70 m, fiind afectate ambele sensuri de mers, circulația desfășurându-se cu dificultate;
 - punctul Brutarul pe sensul de mers Predeal Sărari Surani, prezintă fracturi și fisuri în covorul asfaltic (în curbă), pe o lungime de aprox. 10 m și lățime de aprox. 5 m; la o distanță de aprox. 100 m, pe sensul de mers Surani Predeal Sărari covorul asfaltic prezintă denivelări, fisuri și fracturi pe o lungime de aprox. 10 m și o lățime de aprox. 1 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

I. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Gornet va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Predeal-Sarari

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde demersurile legale pentru obținerea fondurilor necesare execuției lucrărilor în scopul stabilizării și consolidării DJ 219.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.02.2013

3. Semnalizarea corespunzătoare si monitorizarea zonelor afectate, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.02.2013

4. În zonele afectate și menționate mai sus sunt necesare efectuarea unor studii hidrogeotehnice, ridicări topografice și elaborarea unor proiecte de detaliu (Pth/D.E.) cu soluțiile concrete de remediere verificate de verificatori atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P., pentru cerința esențială "domeniul Af și A4/A7".

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.02.2013

5. După finalizarea documentațiilor tehnice de detaliu menționate, se va trece la execuția controlată.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.02.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia

Ing. Luca Vasile

NSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI

SERIA 03 NR. 028

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova SID MINTENIA

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Predeal - Sărari

Primar Eugen Toader

Primăria comunei Predeal - Sărari

Viceprimar Enache Toma Enache

2/2