
JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA ŞTEFEŞTI Nr. 1155 din 18.04.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 18.04.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Ștefești

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 5608/VI din 12.04.2013, a notei de constatare nr. 958 din 05.04.2013 întocmită de primăria comunei Ștefești și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 18.04.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Viceprimar Mihalcea Adina Primăria comunei Ștefești.

Descrierea situației:

Urmare a fenomenelor meteorologice produse în luna aprilie cât și a viiturilor înregistrate pe pârâul Vărbilău, pe teritoriul administrativ al comunei Ștefești s-au produs următoarele evenimente:

- au fost afectate 3 punți pietonale prin distrugerea parțială a elementelor de susținere a supra-structurii (țevi metalice), circulația pietonală desfășurându-se cu dificultate. Punțile pietonale asigură accesul spre locuitorii din satul Târșoreni (60 gospodării). Accesul autospecialelor serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova și S.A.J. Prahova spre zonele deservite de punțile pietonale este posibil numai prin albia pârâului Vărbilău, atunci când nivelul apei este scăzut. Punțile pietonale au lungimi cuprinse între 150 200 m;
- podul din punctul "Pârvulescu" are culeea mal stâng și aripile aferente afuiate aproximativ 0,8 m, datorită lipsei pragurilor de fund;
- podul din punctul "Ivan" are culeea mal drept şi aripile aferente afuiate aproximativ 1,5 m, datorită lipsei pragurilor de fund;
- în punctul "Daneş" s-au accentuat fenomenele de eroziune a malului stâng și afuierea apărării de mal executată din casete individuale de beton armat. Acest lucru a afectat infrastructura drumului comunal DC 14 pe o lungime de aproximativ 120 m pe toată lățimea acestuia (fracturi longitudinale în covorul asfaltic și fundația drumului, cu deplasări spre apărarea de mal și tasări continue și active ale infrastructurii drumului). Circulația se desfășoară la momentul efectuării constatării cu dificultate pe un singur sens.

În Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2013, S.G.A. Prahova are prevăzute lucrări de decolmatare a albiei pârâului Vărbilău de pe teritoriul administrativ al comunei Ștefești.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția

erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Stefesti

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde demersurile necesare pentru obținerea fondurilor întocmirii documentațiilor tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către expertul atestat și se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Ștefești

Termen: începând cu 18.04.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin-Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Ștefești

Viceprimar, Mihalcea Adina MAN