ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TĂTARU
Nr. 909 din 08.07.2013

INTRARE

Nr. 77539

Ziua 02 luna 07 An 20/3

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 08.07.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Tătaru

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9714/VI din 03.07.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 08.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Luca Vasile Direcția în Construcții Sud Muntenia
- Mareş Iuliana Dorina Primăria comunei Tătaru Primar

Descrierea situației:

Urmare a precipitațiilor abundente căzute în ultima perioada, pe raza comunei Tătaru au fost afectate mai multe drumuri:

1. pe drumul comunal DC 50, în punctul "Obeadă", datorită lipsei şanţurilor, s-au format făgaşe şi gropi pe platforma drumului balastat, pe o lungime de aprox. 200 m şi o lăţime de aprox. 3 m;

2. în satul Podgoria:

- în punctul "Biserică", platforma drumului balastat a fost acoperită de aluviuni particulele fine de sol vegetal, aduse de ploile torențiale, şanțurile au fost colmatate, creându-se făgaşe pe o lungime de aprox. 100 m şi o lățime de aprox. 3 m;
- în punctul "Plăieşi", s-au format făgaşe pe platforma drumului balastat, pe o lungime de aprox. 100 m şi o lățime de aprox. 3 m, datorită şanțurilor colmatate şi a acumulării mari de ape pluviale;

3. în satul Tătaru:

- în punctul "Ciortea" şi în punctul "Văicileaga", pe o lungime de aprox. 50 m şi o lățime de aprox. 3 m, drumul balastat a fost spălat de apele pluviale care se scurg de pe versantul din apropierea drumului;
- în punctul "Gară", drumul din balast, a fost afectat pe o lungime de aprox. 100 m şi o lăţime de aprox. 3 m;
- 4. pe drumul județean DJ. 102 R, în punctul "Pădure", s-a produs o tasare a platformei drumului pe o lungime de aprox. 50 m şi o lățime de 7 m şi apariția unei gropi în asfalt pe o adâncime de aprox. 50 cm şi diametrul de 20 cm, în zona podețului tubular aprox. Ø ~ 1000 mm, de subtraversare a drumului, pe partea stângă a direcției Tătaru Călugăreni.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Judeţul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Judeţul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Tătaru Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile în vederea obţinerii fondurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice de reabilitare (studii geotehnice + detalii de execuție, verificate de verificatorii de proiect aestaţi M.L.P.A.T/M.D.R.A.P., pe cerinţa esenţială, domeniile Af și A4) și execuția lucrărilor de reabilitare calitativă, de firme cu experiență în domeniu.

> Răspunde: Primăria Tătaru Termen: începând cu 08.07.2013

Prezenta notă de constatare conține două pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Consiliul Judetean Prahova Ing. Joenel Mihaela

an les Direcţia Regională în Construcţii Sud Muntenia

Ing. Luca Vasile

SERIA 03 NR. 028 INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTI

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Primăria comunei Tătaru Primar - Mareş Iuliana Dorina