ROMÂNIA COMUNA BREBU

Județul Prahova, sat Mânăstirei Nr. 802
Tel: 0244357521, Fax: 0244358041, e-mail: primarie@brebuprahova.ro
NR.7332 /22.06.2010

CATRE,
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE
URGENTA A JUDETULUI PRAHOVA

INTRARE 821,551, Ziva 14 lungos

Prin prezenta va aducem la cunostinta de faptul ca in urma precipitatiilor din ultimele zile (saptamana 15.06. – 22.06.2010) pe teritoriul comunei Brebu alunecarile din lunile anterioare s-au accentuat, conducand astfel la intreruperea circulatiei pe urmatoarele sectoare de drum:

Pe DC 4 la km 0 + 50 prabusirea partii carosabile a continuat existand pericolul de intrerupere a circulatiei si de izolare a circa 1000 de persoane, intrerperea alimentarii cu produse si marfuri, accesul la dispesar, scoala si biserica.

Pe drumul DC 4 in zona satului Pietriceaua:

- Km 1 + 700 in apropierea Scolii Generale, in lungime de 25 m si latime de 4 m din partea carosabila
- Zona afectata Barbes 60 locuinte, dintre care cea mai afectata este o anexa a locuintei a domnului Pavelescu Gheorghe.

Pe drumul de legatura intre DC 4 - Gaina - s-au produs alunecari de circa 200 m lungime si 50 m latime, fiind obturata albia paraului Lupa pe o lungime de 50m, cu un numar de 75 de locuinte izolate, dintre care cea mai afectata este cea a domnului Paraschiv Daniel.

In zona de nord a satului Manastirei, zona de circa 1,5 km², datorita cantitatilor mari de apa au fost inundate suprafete de teren de circa 15 ha, apa patrunzand in gospodariile localnicilor, degradand partea carosabila din zona Campului, conducta de apa si de gaze pe o lungime de 200 m, fiind partial decopertata pe zona de deversare in localitatea Brebu.

Deasemenea pe drumul DJ 214 s-au produs urmatoarele fenomene:

- km 0 + 400 intrare in comuna Brebu, ingustare parte carosabila pe o lungime de 10 m si latime de 1,5 m
- km 6 + 250 alunecare de teren ce obtureaza partea carosabila
- km 6 + 300 fisura in partea carosabila
- km 6 + 700 alunecare de teren ce a ingustat partea carosabila
- km 7 + 500 fisura in partea carosabila se circula cu dificultate
- km 9 + 100 in satul Pietriceaua alunecare de teren de sub platforma dumului pe o lungime de 30 m pericol iminent de accidente.

Neinterventia la timp va conduce la intreruperea circulatiei in comuna Brebu si satul Pietriceana.

CONSILIUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BREBU

COMĂNIȚĂ DUMITRU - PREȘEDINTE

BOGDAN LUCIAN LAURENTIU - VICEPREȘEDINE

IORDACHE DANIEL - MEMBRU /

CRĂCIUN DARIA - MEMBRU

SMARANDACHE MIHAELA - MEMBRU

ANTONIE VASILE - MEMBRU

CARABOI LIVIU - MEMBRU

CODARCEA VIOREL - MEMBRU

DRAGOSIN NECULAI - MEMBRU

IONESCU COSTIN - MEMBRU

STOICA ILIE ADRIAN - MEMBRU

Ceest man'