ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA POIANA CAMPINA Nr. 3522 din 11.04.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 11.04.2018 la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 1711/II/E/2/VI/2018 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 11.04.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Ing. Stefanescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- > Viceprimar Constanda Sergiu Primăria comunei Poiana Campina
- > Dna Goran Ana-Maria Sef SVSU Poiana Campina

A. <u>DESCRIEREA SITUAȚIEI:</u>

În urma precipitațiilor abundente din ultima perioada, în comuna Poiana Campina la intersecția străzii Răgman cu drumul județean DJ 101P, torenții locali formați în urma precipitațiilor și rigolele stradale care colectează apele pluviale au dus la erodarea puternică a malului vâlcelului Răgman care a afectat platforma drumului comunal și a DJ101P pe o lungime de aproximativ 25 m, o latime de aproximativ 2 m (1 m platforma drumului +1 m acostament), cu o diferenta de nivel de aproximativ 4 m.

Drumul comunal menționat este singura cale de acces către satul Răgman format din aprox. 150 gospodării.

In satul Ragman, pct. Proprietatea nr. 332, s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 150 m, o lățime de aproximativ 25 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 25 m si o treapta de rupere de aprox. 2m, care a afectat drumul local asfaltat (DS 129 – De 137) pe o lungime de aproximativ 25 m, o lățime de aproximativ 2m (1m platforma drumului+1m acostament) cu o diferență de nivel de aprox. 1,5 m. Evolutia fenomenului poate duce la distrugerea drumului local si limitarea accesului catre cele 6 gospodarii.

In satul Poiana, pe drumul local DE 471- 372/1, au fost identificate 2 zone cu alunecări de teren active, astfel:

- în prima zonă, pct. Sipot, a fost afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de circa 50 m, lățime de circa 20 m spre creastă și circa 80 m spre bază. A fost afectat și drumul comunal pe parte stângă prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de circa 55 m, o lățime de circa 2 m, cu o treaptă de rupere de circa 3 m.
- în cea de-a doua zonă, pct. Cruce, este afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de circa 80 m, o lățime de circa 60 m până la baza versantului și o diferență de nivel de circa 45 m. A fost afectat și drumul comunal pe parte stângă prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de circa 50 m, o lățime de circa 2 m (1 m platforma+1 m acostamentul), cu o treaptă de rupere de circa 2 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: permanent

2. Se vor semnaliza corespunzător toate zonele afectate de pe drumurile comunale și locale mentionate mai sus, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: începând cu 11.04.2018

3. Se vor face demersuri pentru întocmirea de studii/expertize geotehnice și hidrogeologice de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de fenomenele de alunecare a terenului, determinarea cauzelor apariției acestora și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: începând cu 11.04.2018

4. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studii /rapoarte de expertize, se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către experți atestați în domeniile specifice, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: imediat după finalizarea studiilor/expertizelor geotehnice și

hidrogeologice

5. Până la finalizarea studiilor/expertize geotehnice şi hidrogeologice şi întocmirea documentațiilor tehnice cu detalii de execuție se vor lua măsuri provizorii de întreținere /protejare a platformei drumurilor menționate mai sus, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: începând cu 11.04.2018

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Mr. Vilcu Gheorghe

> Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova Ing. Stefanescu Adrian

> > Consiliul Județean Prahova Ing. Burcă Laurențiu

Primăria comunei Priana Campina

Viceprimar Constanda S

Sef SVSU Poiana Campina
Goran Ana-Maria