R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA MĂGURENI Nr. 3691 din 19.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 19.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Măgureni, în data de 19.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- DI. Ing. Leş Doru, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Dl. larca Gheorghe Primăria comunei Măgureni- Primar
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

1. Lucrările de construcție a podului peste pârâul Provița pe DC 115B, în punctul Ruda care face legătura între comuna Măgureni și comuna ledera de Jos, jud. Dâmbovița. Lucrarea de construcție a fost sistată de către Inspectoratul de Stat în Construcții, prin procesul-verbal de control nr.2155 / 03.10.2008, document prin care este recomandată expertiza tehnică a lucrării.

În urma expertizei tehnice efectuate în anul 2009 s-au stabilit ca măsuri completarea studiului TOPO, refacerea calculului hidraulic din faza SF, realizarea unui proiect de

remediere cu firme de specialitate cu experiență în domeniul proiectării podurilor.

Menționăm faptul că datorită lucrărilor în perimetrul aferent podului şi în urma deselor ieşiri din matcă ale pârâului Provița sunt în pericol de inundare aprox. 200 de gospodării si 100 ha cu destinația terenuri agricole.

2. Zonele afectate de eroziuni ale malurilor pârâului Provita:

 foraje de apă şi stația de pompare, situate în albia majoră a pârâului Proviţa, care alimentează cu apă potabilă comunele Măgureni şi Filipeşti de Pădure:

în satul Banului, strada lerculeşti, eroziune activă mal stâng, pe o lungime de aproximativ 50 m, care poate pune în pericol funcționarea instalațiilor de la forajul nr. 4;

în satul Banului, strada Staicu, eroziune activă mal stâng pe o lungime de aproximativ 30 m care poate pune în pericol funcționarea instalațiilor de la

forajul nr. 2:

în satul Banului, zona revărsare Valea Seacă (în spatele proprietăților cetățenilor), eroziune activă mal stâng pe o lungime de aproximativ 80 m care poate pune în pericol funcționarea instalațiilor de la forajul nr. 3 cât şi afectarea proprietăților;

în satul Banului, zona stației de pompare apă potabilă JOVILA, eroziune activă mal drept, pe o lungime de circa 100 m, care poate pune în pericol

infrastructura constructiei;

b. Alte zone afectate de eroziuni ale malurilor:

în satul Banului, zona Valea Ruda, eroziuni ale malurilor, pe o lungime de 100 m, între pod şi punctul La Izvor;

> în satul Măgureni, în zona teren arabil Via Lungă, eroziuni ale malului stâng

pe o lungime de aprox. 50 m:

în satul Măgureni, zona strada Stelian Popescu, eroziuni ale malului drept pe o lungime de aproximativ 80 m; > în satul Măgureni, zona Deal G, eroziuni ale malului drept pe o lungime de aproximativ 100 m;

3. Zonele afectate de eroziuni și alunecări de teren ale versanților malurilor râului

Prahova:

- în satul Cocorăştii Caplii, zona fostului C.A.P., alunecarea activă de teren a versantului malului drept pe o lungime de circa 200 m poate pune în pericol infrastructura DJ 101 P;
- în satul Lunca Prahovei, alunecarea activă de teren a versantului malului drept pe o lungime de aproximativ 1 km pune în pericol circa 8 gospodării.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune ale malurilor şi versanţilor raului Prahova, pârâului Proviţa, iar în cazul evoluţiei defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranţă a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Măgureni

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei comunei Măgureni va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Măgureni

Termen: Urgent, începând cu 19.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Măgureni

Termen: 30 de zile după obtinerea fondurilor

- Primăria va înştiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Măgureni

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Iarca Gheorghe

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții – Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova Ing. Les Doru

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

> S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Măgureni primar

larca Gheorghe