NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA 19.06.2010

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL

- 1.1.DATA/PERIOADA PRODUCERII: 19.06.2010
- 1.2. LOCATIA: DJ 219
 - o FENOMEN REACTIVAT
 - o FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - Afectarea infrastructurii drumului pe portiuni mari la nivelul caii de rulare exista fisuri si denivelari de teren care ingreuneaza circulatia auto.

2. FOTA/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT

Se transmit prin e-mail catre I.S.U. Prahova

3. ACTIUNI DE INTERVENTIE

➤ CLSU Aricestii Zeletin nu dispune de utilaje si resurse financiare suficiente pentru a gestiona situatia.

4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:

- Nota de constatare
- Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna
- o Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect

5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

- o 0(zero) persoane
- o Materiale: agregate minerale (valoare estimativa 5000 mii lei)

6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURA SI MEDIU

Evolutia negativa a fenomenului poate duce la deteriorarea in totalitate a cailor de acces catre gospodariile cetatenilor.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ARICESTII ZELETIN

ROSU FLORIN DANIEL - PRESEDINTE