## PROCES VERBAL

2866, A 3.0 JUN 2019

/21 06 2010

Incheiat azi 21.06.2010 la sediul primariei comunei Izvoarele Noi comisia de dezastre ne-am intrunit astazi pentru verificarea starii drumurilor din satele componente comunei .Din data de 21.06 2010 si inclusiv asta noapte au fost ploi torentiale ceea ce a facut ca starea drumurilor sa fie dezastruoasa dupa cum urmeaza :

SAT HOMORICIU –ZONA VALCEL, a fost spalat tot balastul, fagasurile create sunt de circa 30-40 cm., asttel incat nu se poate circuia cu nici un vehicul, s-au rupt malurile de drum si apa a inundat 5 gospodarii, apa fiind scoasa din

beciuri cu motopompe.

Se impune balastarea de urgenta a drumului pentru a fi reluata circulatia. Drumul din zona Valcel este singurul drum care face legatura din centru satului cu circa 300 de gospodarii din zona. La fiecare ploaie mai mare oamenii nu mai pot urca cu autoturismele spre gospodarii , nemai vorbind despre vreo urgenta , salvare sau incendiu.

Trebuie de urgenta obtinut finantare pentru dirijare ape pluviale, podete si consolidari de maluri – pentru care exista deja documentatie tehnica.

Dupa inundatiile din 2007 s-a intocmit Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic nr.3/2007 « Reparatii dupa inundatii drum local secundar zona Valcel , sat Homoraciu ».

Drumurile locale Poduri si Coasta, la fel balastrul a fost spalat in totalitate s-au facut fagasuri foarte adanci si nu se poate circula decat cu carutele. Tot balastrul a fost dus de ape in zona Roghina de unde trebuie luat si pus iar pe drumuri. Se impune decolmatarea podetelor, adancirea santurilor si balastarea.

Drulurile Trache si Mori, balastrul a fost curatat de viituri si s-au facut fagasuri,

trebuiesc balastate de urgenta.

SATU IZVOARELE drumurile Valea Mare, Soresti, Garii de la linie pana la D.C19, Soresti, Bisericii si zona Erica a fost spalat de balastru, acesta fiind dus catre drumul indusrial. S-au facut adevarate cratere pe ele.

Se impune de urgenta decolmatarea podetelor ,refacerea santurilor si balastarea lor.

## SAT SCHIULESTI - ZONA SILISTEA,

Efectele generate sunt urmatoarele:

- dislocarea cu tendinta de prabusire a digului de beton in zona in care valceaua ajunge in drumul comunal;

- spalarea stratului de balast de pe zona drumului comunal unde carosabilul era

balastat:

- dislocarea dalelor de beton de la rigolele si santurile drumului comunal ;

- degradarea asfaltului pe zone intinse ale carosabilului drumului comunal prin burdusiri, exfolieri si dislocari;

In prezent, in zona punctelor afectate circulatia auto si pietonala se desfasoara cu dificultate si in conditii periculoase, existand pericolul agravarii situatiei si

continuarii distrugerii platformei drumului, ceea ce va duce la intreruperea totala a circulatiei.

In aceste conditii, se impun luarea unor masuri de interventie rapida, de executie a unor lucrari de punere in siguranta a drumului in zonele mentionate, prin lucrari care sa asigure desfasurarea traficului auto si pietonal in conditii normale de circulatie.

Deteriorarea canalului colector a valcelului Silistea trece prin curtea Scolii Generale I-VIII sat Schiulesti ceea ce impune refacerea si acoperirea lui. In urma ruperii de nori din mai 2009, s-a intocmit de catre Consiliul Judetean proiectul nr.425/2009, s-a intocmit de catre Consiliul Judetean proiectul nr.425/2009 « Lucrari accidentale , refacere dupa inundatii DC 20 –sat Schiulesti –zona Silistea ».

Deasemenea a fost spalat balasrul dupa drmurile ;Cot,Posta,Varf.

Se impune balastarea acestor drumuri.

SATUL MALU VANAT drumul Tudor a fost spalat balastru si s-au facut cratere, trebuie balastat.

SATUL CERNESTI drumul de acces este foarte afectat ,s-au facut cratere de 40,50 cm si circulatia nu se poate face decat cu carutele. Trebuie balastat de mare urgenta.

COMISIA DE APARARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR

1. Primar - Dinulescu Margareta

2. Radutu Petrica - viceprimar

3. Jercan Ana - consilier Local
4. Cepoiu Florentin - consilier local

5. Savu Gheorghe - Catalin ,sef SVSU (