ROMÂNIA IUDETUL PRAHOVA

PRIMARIA MUNICIPIULUI CÂMPINA

COMITETUL MUNICIPAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CÂMPINA

Adresa: Bd-ul Culturii nr.18, Tel. 0244 336134, Fax: 0244 371458

NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE

1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: Alunecare de teren 1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: 19-23.06.2010

1.2 LOCAŢIA : Municipiul Câmpina

FENOMEN REACTIVAT

FENOMEN NOU

1.3 EFECTE GENERATE:

- datorită ploilor abundente din perioada 19-23.06.2010 s-a produs o alunecare de teren în lungime de aproximativ 20 m, 2-3 m adâncime şi 3 m lățime care a afectat carosabilul pe partea dreaptă a sensului de mers;
- zona a fost delimitată și marcată conform normelor legale, fiind restricționată circulația pe sensul de mers din dreapta;
- deteriorarea carosabilului s-a produs din cauze naturale, ploilor abundente, torențiale uneori în ultima periodă de timp, alunecarea terenului fiind cauzată de eroziunea făcută de apa pluvială infiltrată de pe versantul din stânga drumului județean DJ 102 I, în zona podețului de scurgere care traversează șoseaua Paltinu în zona Căprărețe.

2. FOTO/PLAN/SCHIȚĂ AMPLASAMENT

Conform anexei ataşate

3. ACTIUNI DE INTERVENTIE:

- 3.1 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale;
- 3.2 Zona afectată pe DJ 102 I,30 ml., a fost marcată şi securizată pentru participanții în trafic şi a fost informată populația din zonă cu privire la riscurile iminente, precum şi despre variantele de acces în zonele posibil a fi avariate;
- 3.3 Zona a fost monitorizată și gestionată de către:
 - K CLSU Câmpina

4. DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:

- Nota de constatare CLSU Câmpina
- ☐ Macheta conform Anexei la Dispoziția comună nr.1.910.315 din 24.05.2005 CLSU Câmpina
- Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect

5. ESTIMARE VICTIME ŞI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

- 0 (zero) persoane
- Materiale: construirea unui zid de sprijin, refacerea covorului asfaltic (aproximativ 750 000 lei)

6. APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU

evoluția negativă a fenomenului poate afecta stabilitatea conductei de aducțiune apă PEHD-PE100 Ø630x37,4 precum și blocarea drumului județean DJ 102 I.

PREȘEDINTELE COMITETULUI MUNICIPAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CÂMPINA

PRIMAR ING. HORIA LAURENT CONSEAND PRIMARIA



