## R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr. 3321 din 13.10.2016

## PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Teisani

În urma adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 16833-16958/II/E/2/VI din 12.10.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ms. Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 13.10.2016, în comuna Teișani, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Anghelache Rodica, din partea primăriei Teișani, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente au fost afectate următoarele:
- in satul Teişani, pe partea dreapta a drumului local Valea Albului s-a produs surparea pereților săpăturii deschise cu înălțimea de 4 6 m, realizate pentru execuția fundațiilor investiției "Grădiniță cu program normal cu trei săli de grupă", surpare care a antrenat platforma drumului asfaltat pe o lungime de aproxmativ 15 m, din care aproximativ 8 m pe toată lățimea drumului și aproximativ 7 m pe aproximativ 2 m (acostament și taluz).
- in satul Olteni pe partea stângă a albiei pârâului Stîlpul s-a accentuat fenomenul de eroziune a malului, fiind afectat drumul local în dreptul proprietații Drăgan Nicolae pe o lungime de aproximativ 100 m și o lățime de aproximativ 1,5 m.
- in satul Valea Stîlpului a fost afectat drumul local (pietruit) în zona proprietăților Catană Dumitru și Debu Alexandru pe o lungime de aproximativ 15 m și o lățime de aproximativ 2 m. De asemenea a fost afectată trecerea prin vad prin antrenarea materialului de sub dalele din beton pe o lungime de aproximativ 10 m și o lățime de aproximativ 3 m.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

2. Zonele în care sunt afectate drumurile comunale vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 13.10.2016 3. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumurilor locale din satele Olteni și Valea Stâlpului, pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 13.10.2016

4. Primăria comunei Teișani va face demersurile necesare în vederea expertizării tehnice a zonei afectate a drumului local Valea Albului, privind situația existentă, de către specialiști în domeniu pentru determinarea cauzelor producerii fenomenului și a măsurilor de siguranță ce se impun.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 13.10.2016

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vîlcu**f**heorghe

S.G.A. Prahova

Ms. Coanda Dugeniu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Primăria comunei Teișani Viceprimar, Anghelache Rodica