c.g.s...

JUDETUL PRAHOVA COMUNA ARICESTII ZELETIN PRIMARIA

Aricestii Zeletin, nr.137, Cod:107030, tel/fax:0244418073, tel:024441814, e-mail:primariaaricesti@yahoo.com

Nr. 1247 /23.06.2010

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice pe teritoriul administrativ al comunei Aricestii Zeletin

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 23.06.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (caderi masive de precipitatii).

La efecuarea evaluării au participat următorii:

- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Rosu Florin Daniel-Primăria comunei Aricestii Zeletin

Descrierea situației:

- 1. In satul Aricesti, pe DC 52, in punctul "Paliu", in urma caderilor masive de precipitatii din data de 21.06.2010 s-a constatat afectarea zidului de sprijin al podului care face legatura intre satul Aricesti si satul Albinari fara a exista pericolul real de intrerupere a accesului intre cele 2 sate. Minipiloni injectați, solidarizați la partea superioară cu o placă din beton, au fost dezgoliti de stratul de agregate minerale existand riscul ruperii partiale sau totale a lor.
- 2. In punctul "Danari", pe DJ 233, care face legatura intre comuna Aricestii Zeletin (satul Aricesti) si comuna Carbunesti este afectata infrastructura drumului pe portiuni mari, la nivelul caii de rulare exista fisuri si denivelari de teren care ingreuneaza circulatia autovehiculelor.
 - 3. Pe DJ 219, care face legatura intre comuna Aricestii Zeletin (satul Albinari) si comuna Predeal Sarari, exista deasemenea denivelari care au afectat infrastructura drumului, circulatia autovehiculelor se desfasoara cu dificultate.
 - 4. Deasemenea pe DC 52 si DC 160 s-au constatat modificari de structura a malurilor adiacente drumurilor, rupturi care fac ca circulatia auto sa se desfasoare greoi.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea zonelor, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile necesare pentru realizarea unor studii / expertize hidrogeologice de către specialiști atestați de catre MLPAT / MDRL / MDRT în domeniile de cerinte Af si A4 in

vederea analizării, studierii si elaborarii de solutii concrete pentru zonele afectate din punct de vedere al stabilitatii si sigurantei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: 30.07.2010

- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate si definitivate prin studii / rapoarte de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, elaborate de proiectanti de specialitate, semnate si stampilate de catre verificatori de proiecte si experti atestati de catre MLPAT / MDRL / MDRT în domeniile de cerinte Af si A4.

Răspunde: - Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova si I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Rosu Florin Daniel

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

Primăria Comunei Aricesti Zeletin Primar Rosu Florin Daniel

Yuas