ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA PACURETI
PRIMARIA
Nr. 699 din 09.03.2010

	INT	RAR	E
Ne	8185	C83	
Ziua	lo luna_	93	_ An locus

## NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea eroziunilor și alunecărilor produse pe teritoriul administrativ al comunei Pacureti, județul Prahova

În urma precipitațiilor din ultima perioada precum si a fenomenului de îngheț dezgheț unele alunecări produse în anii precedenți s-au reactivat.

Comitetul Local pentru Situații de Urgenta Pacureti a făcut o evaluare a situației alunecărilor de teren si eroziunilor produse pe teritoriul comunei Pacureti, constatând următoarele:

- Pe latura stânga a drumului local Barzila in sensul de mers către satul Barzila (D.L. 10 Barzila), alunecarea de teren (activa din anul 2005, vizibila in trei puncte distincte) a avansat apropiindu-se la 1 metru de marginea drumului, cu o adâncime de 35 metri si pe o lungime de 120 metri. Până la această dată primăria Păcureți a obținut S.F., S.G., P.T., D.D.E. și A.C. pentru lucrarea de consolidare a versantului afectat, începută conform contractului 2011/20.09.2007, dar nu poate fi continuată datorită lipsei fondurilor necesare pentru executarea lucrării. Menționăm faptul că acest drum este singura cale de acces spre acest sat unde sunt 320 gospodării cu peste 1000 locuitori
- Pe drumul județean D.J.231 pe partea stângă de mers către comuna Păcureți alunecarea de teren a avansat până la covorul asfaltic. Masa de pământ dislocata s-a deplasat aproximativ 20 m. cu o diferență de nivel de 30 m., antrenând pe o porțiune de 3,5 m. si o lățime de 0,2 m. și pământul de sub covorul asfaltic.
- Pe drumul comunal D.C.46 care face legătura între satul Matița și Păcureți, în zona Valea Stupinei și Șoimăreanu (zona Grădiniță) s-a constatat erodarea malului stâng al pârâului Sărata pe o lungime de 25 m. respectiv 8 m. În prezent circulația se desfășoară cu dificultate pe un singur sens, oricând drumul se poate surpa la trecerea unor utilaje de mare tonaj, izolând aproximativ 600 de gospodării.

Specificăm faptul că distrugerea celor două drumuri (D.J.231 și D.C.46), prin evoluția fenomenului de alunecare, ar izola întreaga comună.

Pe D.J.100M pe partea dreaptă a sensului de mers sat Matița (comuna Păcureți)
 comuna Şoimari s-a produs eroziunea malului stâng al pârâului Lopatna afectând calea de rulare pe aproximativ 7 m. lungime și 1,8 m. lățime, circulația desfășurându-se pe un singur sens.

PREȘEDINTE C.L.S.U.

Primar

Grigore ANDREESCU