ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA POIANA CAMPINA Nr. 5985 din 27.05.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.05.2016 la sediul Primăriei comunei Poiana Campina

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 8726/II/E/2/CT din 20.05.2016 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 27.05.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Arh. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- viceprimar Constanda Sergiu Primăria comunei Poiana Campina

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

În urma fenomenelor hidrometeorologice înregistrate în ultima perioada, in comuna Poiana Campina, drumul comunal DE 471- 372/1, care leagă Cătunul Măgura de satul Poiana Campina, a fost afectat pe o lungime de aproximativ 1 km (la ieșirea din satul Poiana Campina), pietruirea existentă prezentând denivelări, făgașe, zone extinse infestate cu argilă, circulația auto desfășurându-se cu mare dificultate si numai pe timp secetos. În timpul precipitațiilor accesul spre cele 4 gospodării din cătunul Măgura se poate desfășura numai pietonal. Menționăm faptul că primăria comunei Poiana Campina a executat, în cursul anului 2015, lucrări de reabilitare prin balastare a drumului pe lungimea de aproximativ 2 km. Precizăm faptul că drumul local menționat este singura cale de acces către cătunul Măgura.

De asemenea, tot pe drumul local DE 471- 372/1, au fost identificate 2 zone cu alunecări de teren active, astfel:

- în prima zonă a fost afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de circa 50 m, lățime de circa 20 m spre creastă și circa 80 m spre bază. A fost afectat și drumul comunal pe parte stângă prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de circa 40 m, o lățime de circa 2 m, cu o treaptă de rupere de circa 3 m. Diferența de nivel dintre platforma drumului și baza versantului este de circa 40 m.

- în cea de-a doua zonă, situată la intersecția cu drumul local dinspre satul Drăgăneasa, comuna Provița de Jos, s-a constatat o evoluție a alunecării de teren consemnată în anul 2015, fiind afectat versantul pe care se desfășoară drumul local pe o lungime de circa 35 m, o lățime de circa 60 m până la baza versantului și o diferență de nivel de circa 45 m. A fost afectat și drumul comunal pe parte stângă prin antrenarea și prăbușirea platformei pe o lungime de circa 35 m, o lățime de circa 1 m, cu o treaptă de rupere de circa 2 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: permanent

2. Se vor lua masuri de protejare a corpului si platformei drumului comunal DE 471-372/1, pentru asigurarea circulației în condiții normale de siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: începând cu 27.05.2016

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu heorghe

Consiliul Județean Prahova

ing. arh. Burca Laurentiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilayeanu Laurentiu

Primăria comunei Pojana Campina

viceprimar Constanda Sergiu