ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA MANECIU Nr. 10598 din 30.07.2018

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Maneciu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 12784/II/E/2/VI din 25.07.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Epure Razvan Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- > Ing. Baloi Roxana- Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Stefanescu Adrian S.G.A. Prahova
- ➤ Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 30.07.2018, în comuna Maneciu, județul Prahova, în prezența domnului primar Vasile Cordos, din partea Primăriei Maneciu, unde am constatat următoarele:
- In satul Facaieni, str. Facaieni 1, zona Fam Vasile, nr .135, s-a produs o alunecare de teren a versantului mal drept, de tip activ, care a obturat partial albia paraului Secuianca. (L=45 m, l=25 m, diferenta de nivel =2 m). Evolutia fenomenului poate duce la obturarea totala a albiei paraului si poate afecta accesul la cele 4 proprietati din zona.
- In satul Facaieni, zona proprietatii nr. 189, albia paraului Secuianca, au fost distruse 2 praguri de fund (rasturnate si deplasate in aval)
- In satul Facaieni, zona fam. Balan, s-a produs o alunecare de teren care a afectat proprietatea familiei Balan (terenul si imprejmuirea), frontul alunecarii ajungand pana la partea din spate a locuintei dezvelind fundatia acesteia. (L=55 m, l=15 m, diferenta de nivel =12 m).
- In satul Facaieni, s-a produs o eroziune a malului stang a paraului Secuianca, zona fam. Chicioreanu (L=30 m, l=2 m, diferenta de nivel =15 m).
- In satul Mâneciu-Pământeni, zona Fam. Craciun, parau Valea Mare, a fost distrusa puntea pietonala care asigura accesul la 2 proprietati (L=12 m).
- In satul Mâneciu-Pământeni, zona Pod DN 1, parau Valea Mare s-a produs o eroziune a malului stang a paraului (L=60 m, l=4 m, diferenta de nivel 4 m).
- In satul Gheaba, zona Gainusa, s-a produs o eroziune a malului stang a paraului Secuianca care a dus la tasarea platformei balastate pe o lungime de aprox 40 m, pe toata lățimea de 4m, cu o diferenta de nivel de aprox. 15 cm. Adâncimea zonei adiacente drumului (râpă 20m).
- In satul Mâneciu-Ungureni zona Bodeni Mal s-a produs o eroziune a malului drept al raului Teleajen (L=120 m, l=4 m, diferenta de nivel 20 m).
- In satul Mâneciu-Ungureni zona Bodeni Mal (in amonte de prima zona de eroziune constatata) s-a produs o eroziune a malului drept al raului Teleajen (L=45 m,

1=2 m, diferenta de nivel 20 m) care a dus la suspendarea partiala a puntii pietonale betonate (L=20 m).

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Primăria comunei Maneciu

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri urgente de refacere a corpului si platformei drumurilor locale, in zonele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto si pietonal în condiții de siguranță.

Răspunde: Primăria comunei Maneciu Termen: imediat începând cu 30.07.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare.

Inspectoratul Județeap în Construcții Prahova

Ing. Epure Razyan (N. 195)

YWEIRUCH SERIN ISC NR. 185

Consiliul Județean Prahova

Ing. Baloi Roxana

Mel

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Greorghe

SGA Prahova

Ing. Stefanescy Adrian

Primăria comunei Maneciu

rimar Cordos Vasile

5 (MINA)