ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA ȘTEFEȘTI Nr. 3045 din 14.12.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 14.12.2015 la sediul Primăriei comunei Ștefești

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 19517/CT din 08.12.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 14.12.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. șef Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Viceprimar, Mihalcea Adina Primăria comunei Ștefești

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

În urma fenomenelor hidrometeorologice înregistrate în perioada 27.11.2015 – 29.11.2015, în zona podului Cărpiniş, situat pe DC 143 (Ștefești-Bertea), au fost colmatate albia pârâului Vărbilău, lucrările de apărare de mal aferente podului atât în amonte cât și în aval, pragul de fund din aval și deversorul din beton. La momentul constatării cursul apei este deviat spre malul drept, revărsându-se peste lucrările de apărare situate în aval și amonte de pod. Lungimea zonei care este colmatată este de aproximativ 500 m (400 m amonte pod și 100 m aval pod) cu o lățime cuprinsă între 15 – 25 m.

Din cauza eroziunilor malurilor și a înălțimii insuficiente a elevației umerilor pragului de fund, în zona podului de pe DC143, au fost erodate:

- malul stâng al pârâului Vărbilău, în aval de prag, pe o lungime de aproximativ 15 m;
- malul drept al pârâului Vărbilău în amonte și aval de prag pe o lungime de aproximativ 35 m (15 m aval de prag și 20 m amonte de prag).

De asemenea, a fost erodat malul drept al pârâului Vărbilău în aval de podul de pe DC 143 (între culeea Bertea și apărarea de mal existentă), pe o lungime de aproximativ 50 m.

Tot în zona podului de pe DC 143, a fost distrus deversorul pragului de fund în zona malului drept al pârâului Vărbilău pe o lungime de aproximativ 15 m și o lățime de aproximativ 12 m.

Din cauza eroziunilor malului drept al pârâului Vărbilău, atât în amonte cât și în aval de podul de pe DC 143, a fost distrus drumul local neclasificat care permitea accesul proprietarilor la gospodăriile din zonă. Drumul local a fost distrus pe o lungime totală de aproximativ 0,3 km și o lățime de aproximativ 5 m. Din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale, în perioada mai sus menționată, din cauza eroziunii malului drept al pârâului Vărbilău, în zona podului, în aval de pod, au fost inundate curțile cetățenilor pe o suprafață de aproximativ 1,2 ha. La momentul constatării terenurile nu erau afectate (inundate).

Prin Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2013, S.G.A. Prahova a executat lucrări de decolmatare și recalibrare a albiei pârâului Vărbilău în zona amonte de podul mai sus menționat. În perioada efectuărilor de decolmatare și recalibrarea a albiei pârâului Vărbilău, podul era în execuție.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Ștefești

Termen: permanent

2. Având în vedere necesitatea executării lucrărilor de decolmatare și recalibrare a albiei pârâului Vărbilău, S.G.A. Prahova va propune și va înainta către A.B.A. Buzău – Ialomița, suplimentarea Programului de Gospodărire a Apelor pe anul 2016 cu lucrările care se impun.

Răspunde: Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

Termen: începând cu 14.12.2015

3. Se vor face demersurile necesare pentru execuția lucrărilor de apărări de maluri, reparații prag de fund și deversor prag, în zona podului de pe DC143.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Ștefești

Termen: începând cu 14.12.2015

4. Se vor face demersurile necesare pentru refacerea drumurilor locale distruse, pe malul drept al pârâului Vărbilău, în amonte și aval de podul de pe DC 143.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Ștefești

Termen: începând cu 14.12.2015

5. Se va notifica I.J.C. Prahova, Instituţia Prefectului - Judeţul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Judeţean Prahova şi S.G.A. Prahova, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezentul proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Ștefești

Termen: după finalizarea fiecărei măsuri

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. şef Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilaveanu Laurențiu

Primăria comunei Ștefești

Viceprimar, Mihaloca Adina

2/2