

# GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDEȚUL PRAHOVA



Ploiesti, B-dul Republicii nr. 2 – 4; tel: 0244 – 51.45.45; fax: 0244 – 54.60.67, 0244 – 51.02.76 e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro www.prefecturaprahova.ro

Nr. 8077/D1/2010

Ploiesti 09 JUN 2010
INTRARE
Nr. 821 285
Ziua 16 luna 66 An 2016

Catre,

Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Domnului Inspector Sef Popescu Nicolae

Va transmitem anexat, in copie, adresa Primariei Comu, privind alunecarea de teren produsa in punctul "La manastire", in vederea efectuarii notei de constatare.

PREFECT,


Adrian Florin DOBRE

SUBPREFECT.

Mirela LIMBOSEANU

07.06.2010

Intocmit, Consilier Cristina HUMA



PRIMARIA COMUNEI CORNU

Cod.107180, satul Cornu de Jos, Bdul Eroiler, 750, tel/fax:0244-367461; 0244-367402;

e-mail; primariacornu@clicknet.ro

Dosar: calamități 2010

Nr. 3127 Data 03.06.2010

D-ua C. Huma 7.06.10 LDA

Către,

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL PRAHOVA

Domnului Prefect ADRIAN FLORIN DOBRE

Prin prezenta revenim la adresele noastre nr.1730/26.03.2010 și 1908/15.04.2010 privind alunecările de teren din comuna Cornu și vă înaintăm nota de constatare/evaluare privind evenimentul generator de situație de urgență.

Primar Cornel NANU

Președinte Comisia Locală pentru Situații de Uregnță Cornu



# NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA 03.06.2010

#### 1. FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN

1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: 02.07.2008-9.03.2010

1.2 LOCAŢIA: Comuna CORNU-Str. Topseni, punctul "La mănăstire" □FENOMEN REACTIVAT □FENOMEN NOU

#### 1.3 EFECTE GENERATE:

O evoluție negativă ca urmare a precipitațiilor abundente pune în primejdie de prăbuşire corpul de chili unde locuiesc 11 măicuțe și preotul mănăstirii

## 2. FOTO/PLAN/SCHIȚĂ AMPLASAMENT Anexate notei de constatare

#### 3. ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:

3.1. Nu s-a impus, încă, evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale

3.2. Zona afectată a fost marcată și securizată atât pentru participanții la sfintele slujbe, cât și pentru populație.

3.3. În anul 2008 s-au efectuat lucrări de consolidare cu palplanșe pe două nivele, dar din lipsă de fonduri aceste lucrări de consolidare au fost sistate.

3.4. Zona a fost monitorizată și gestionată de către:

#### 4.DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI/EVENIMENTULUI:

□Nota de constatare CLSU Cornu

 $\Box$ Adrese către: Intituția Prefectului Județului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (nr. 4815/02.07.2008, nr. 7304/07.10.2008, nr.1666/19.03.2009, nr.4411/13.07.2009, nr. 1072/01.03.2010, nr.1730/26.03.2010)

## 5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE:

□ 0 (zero) persoane

□ Materiale:

## 6. APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȚI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU

A.  $\Box DN$ , DJ infrastructure de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 200 persoane

B.  $\Box DJ$ , infrastructure de drumuri locale alimentate cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 50 persoane.

C. ☐ infrastructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol mai puțin de 50 de persoane.