R O M A N I A
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CĂRBUNEȘTI
Nr. 1175 din 05.06.2012

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 05.06.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Cărbunești

Urmare a adresei Primăriei comunei Cărbunești cu nr.1166 din 02.06.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010 în data de 05.06.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile care au avut loc în perioada 19.05 – 02.06.2012.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Niță Gherghina Consiliul Județean Prahova
- Dl. Stan Petre Primăria comunei Cărbunești Primar

## Descrierea situației:

- 1. Pe drumul local Gogeasca Ariceștii Zeletin, în punctul "Florea" intersecție cu traseul drumului vechi, s-a produs o ruptura a patului drumului local, datorită curgerii torențiale de pe drumul vechi, pe o lungime de aprox. 20 m;
- 2. În amonte la aprox. 300 m pe drumul local Gogeasca Ariceștii Zeletin, (drum balastat) în punctul "Sava Gheorghe", torentul a antrenat material din patul drumului, pe o lungime de aprox. 70 m, diferența de cota fiind de 1,2 m și avarierea podețului tubular existent pe cursul torențial, drumul devenind greu practicabil, accesul făcându-se doar pietonal;
- 3. Au fost avariate zidurile de sprijin aferente DJ 100M, în lungul pârâului Lopatna, în mai multe puncte:
- În punctul "Oprea" zid de sprijin căzut, pe o lungime de aprox. 50 m;
- În punctul "Călina" zid de sprijin căzut, pe o lungime de aprox. 80 m;
- În punctul "Târg" zid de sprijin căzut, pe o lungime de aprox. 20 m;
- În punctul "Fundătura" zid de sprijin dezgolit, pe o lungime de aprox. 800 m
- 4. Pe DJ 100M, în punctul "Dițar" podețul ochelari 1000, nu poate prelua debitele în situații deosebite, determinând inundarea locuințelor din zonă;
- 5. Pe DJ 100M, în punctul "Garaj", podețul tubular, în situații deosebite nu poate prelua debitele, determinând inundarea locuințelor din zonă și a drumului județean.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Cărbunești

Termen: permanent

2. Se vor face demersuri pentru obținerea fondurilor necesare refacerii drumului local Gogeasca – Ariceștii Zeletin.

Răspunde: Conducerea primăriei Cărbunești

Termen: începând cu 05.06.2012

3. Se vor face toate demersurile necesare pentru refacerea zidurilor de sprijin;

Răspunde: Conducerea primăriei Cărbunești

Termen: începând cu 05.06.2012

4. În punctul "Garaj" se va decolmata albia torentului de pe Valea Urdii și se vor curăța malurile de resturile vegetale;

Răspunde: Conducerea primăriei Cărbunești

Termen: începând cu 05.06.2012

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Marineseu Mircea Alexandru

Consiliul Județean Prahova

CoCo

Ing. Niţu Gherghina

Primăria comunei Cărbunești

Primar

Stan Petre

Praho)