ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA PROVITA DE JOS Nr. 1895 din 08.07.2010



## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 08.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 08.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse pe teritoriul administrativ al comunei Provita de Jos.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Şerban Marin, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Bocioacă Ionut Primăria comunei Provita de Jos
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova

Descrierea situatiei:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către C.L.S.U. Provița de Jos prin care semnala avarierea podului Sitari și distrugerea părților carosabile ale DC 117 si DC 123, colmatarea rigolelor, unde au fost constatate următoarele:

1. În satul Piatra, drumul comunal DC 123 balastat pe o lungime de aproximativ / 400 m prezintă deteriorări ale infrastructurii. Acest drum nu are prevăzute rigole/șanțuri de scurgere a apelor pluviale pe această porțiune. Pe porțiunea asfaltată (aproximativ 700 m) au fost colmatate rigolele de scurgere, care ulterior au fost curățate de către C.L.S.U. Provița de Jos și cetățenii comunei. Partea carosabilă asfaltată a acestui drum nu are infrastructura afectată, circulația se desfășoară în conditii normale.

2. "Podul Sitari", de pe pârâul Provița, construit din beton armat și având lungimea de aproximativ 30 m, lățimea de circa 4m, are distrusă complet culeea de pe malul stâng.

Există potențialul risc de prăbuşire a podului, fapt care ar duce la izolarea celor 130 de gospodării (400 de locuitori din satul Drăgăneasa, zona Sitari-Valea Drăgănesii), neexistand altă cale de acces.

3. Partea carosabilă a drumului DC 117 nu are deteriorată calea de rulare, șanțurile de scurgere a apelor pluviale au fost colmatate de aluviuni și balast provenit de pe drumurile vicinale. În urma precipitațiilor abundente și a scurgerii apei de pe versanți au fost inundate 10 gospodării din zonă (curți și 1 beci). La momentul constatării se efectuau lucrări de curățare a santurilor, neexistînd un pericol real pentru populație sau locuințe.

Măsuri care se impun:

- Se va marca și semnaliza corespunzător podul afectat și se va interzice accesul autovehiculelor de mare tonaj (de peste 7,5 tone) până la efectuarea lucrărilor de reparație/consolidare aferente.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provita de Jos

Termen: URGENT, începând cu 08.07.2010

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune a infrastructurii drumurilor comunale. iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provita de Jos

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Provița de Jos va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Urgent, începând cu 08.07.2010

- Elaborarea unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însuşite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: 30.07.2010

- Primăria va înştiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Provița de Jos

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. Serban Marin

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Comunei Provița de Jos viceprimar

Bocioacă Ionut