## ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA POIANA CAMPINA Nr. 8225 din 25.08.2018

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.08.2018 la sediul Primăriei comunei Poiana Campina

În urma adresei Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 13838/II/E/2/CT din 10.08.2018 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 25.08.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Lt.Col. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. dipl. Ababei Liliana Consiliul Județean Prahova
- Ing. Les Doru Dumitru- Inspectoratul de Stat in Constructii
- Ing. Stefanescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- viceprimar Constanda Sergiu Primăria comunei Poiana Campina

## A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

În urma fenomenelor hidrometeorologice înregistrate în cursul lunii august, in comuna Poiana Campina, sat Poiana Campina trotuarul din asfalt, aferent drumului judetean DJ101P, aflat intre Scoala Gimnaziala invatator Ion Mateescu si Gradinita cu program normal Poiana Campina, cu latimea de 1,20 m, pe o lungime de 60 m si intreaga latime a fost afectat datorita degradarii totale a zidului de sprijin, de rambleu, din bolovani de rau care il sustine. Inaltimea zidului este variabila intre 1,00 m si 1,50 m si lungimea acestuia este de aprox 60 m. Pe zidul de sprijin sunt amplasate un prapet metalic din teava de protectie si imprejmuirea la drum a gradinitei. Precizăm faptul că degradarea trotuarului este in profunzime, aceasta urmand in scurt timp sa afecteze partea carosabila, constituind un pericol pentru circulatia rutiera si pietonala pe DJ 101P in aceasta zona.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit.E din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului – județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Campina

Termen: permanent

2. Se va semnaliza corespunzător zona afectata de pe DJ101P, pentru evitarea producerii de evenimente rutiere.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: începând cu 27.08.2018

3. Se vor face demersuri pentru întocmirea de studii/ geotehnice și hidrogeologice de către specialiști atestați , în vederea analizării și studierii terenului din zona afectata , pentru intocmirea de expertize tehnice de specialitate (AF si drumuri) in vederea stabilirii solutiilor tehnice de fundare si reconstruire a zidului de debleu si a trotuarului pe zona afectata de fenomenele naturale , fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Campina

Termen: începând cu 27.08.2018

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt.Col. Vilcy Pheorghe

Inspectoratul de Stat in Constructii

Ing.Les Doru Dumitru

Consiliul Judetean Prahova

Ing. dipl. Apabei Liliana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing.Stefanescu Adrian

Primăria comunei Poiana Campina

ceprimar Constanda Sergiu