R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CERAŞU Nr. 3312 din 29.06.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.06.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Cerașu

Urmare a adresei Instituției Prefectului 11335/VI/29.06.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 29.06.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate, în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Bălteanu Loredan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian S.G.A. Prahova
- Ing. Leş Dumitru Doru Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Dl. Luca Dumitru Primăria comunei Cerașu primar
- Dl. Mirică Aurelian Primăria comunei Cerașu viceprimar.

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

În satul Slon:

- 1. punct "Cojocaru", s-a produs o eroziune de mal stâng, pe pârâul Drajna, pe o lungime de aproximativ 25 metri(adiacent DC 30) și mal drept, pe pârâul Drajna, pe o lungime de aproximativ 45 metri(adiacent drum local). În zona eroziunii de pe DC 30, distanța de la acostamentul drumului până la eroziune este de aproximativ 1,5 metri.
- 2. punct "Vătășelu Florin", adiacent DC 30 (aproximativ 1,5 metri), pe o lungime de aproximativ 25 metri, s-a produs o eroziune de mal stâng, pe pârâul Drajna, ce a codus la o tasare a acostamentului de aproximativ 2 metri. Tot in zonă este o punte pietonală metalică căreia i-a fost afectată încastrarea mal drept amonte.
- 3. punct "Vasile Mirică", amonte pod pe DC 30 parau Drajna s-a produs o prabusire a apararii de mal stang din gabioane, pe o lungime de aproximati 25 metri. Tot in zona pragul de fund executat din traverse beton tip CF si stalpi circulari beton tip Electrica, a fost distrus, fiind transportat de apa in zona sectiunii podului.
- 4. punct "Gigi Manta", la confluenta paraului Drajna cu Valea Slonului, apararea de mal drept din gabioane ce protejeaza drumul local din zona a fost distrusa pe o lungime de aproximativ 10 metri.
- 5. punct "Cristi Duca", apararea de mal drept din gabioane, ce deserveste incastrarea puntii pietonale peste paraul Drajna, a fost distrusa pe o lungime de aproximativ 6 metri. Drumul local balastat (drum pe o banda) adiacent paraului Drajna, in urma debitelor exceptionale, a fost distrus pe o lungime de aproximativ 120 metri. Facem precizarea ca pe lungimea mentionata mai sus accesul se poate face doar pietonal la gospodariile din zona.
- 6. punct "Plăieţ", apararile de mal drept şi stang (realizate din stalpi beton circulari, tip Electrica), pe paraul Drajna, ce deservesc drumul comunal care face accesul in catunul Rudari,

pe o lungime cumulata de aproximativ 75 de metri au fost avariate. In zona malului stang se constata o alunecare de teren a versantului. In zona alunecarii sunt aproximativ 15 gospodarii.

- 7. punct "Aurel Ilă", apararea de mal drept (executata din traverse tip CF) ce deserveste puntea pietonala a fost avariata pe o lungime de aproximativ 15 metri.
- 8. punct "Pisău Constantin", apararea de mal drept ce deserveste drumul comunal din zona a fost distrusa pe o lungime de aproximativ 10 metri, drumul comunal fiind ingustat, accesul auto catre catunul Rudari, facandu-se cu dificultate.
- 9. punct "Sandu Francu", drumul comunal adiacent paraului Drajna prezinta tasari, fisuri si crapaturi pe o lungime de aproximativ 15 metri, fapt ce a condus la ingustrea acestuia.

In Satul Valea Lespezii:

- 10. punct "Valea Lespezii", s-a produs o eroziune de mal drept pe o lungime de aproximativ 10 metri, imediat aval pod.
- 11. punct "Păncești", incastrarea mal drept al podetului metalic peste paraul Drajna a fost distrusa pe o lungime de aproximativ 5 metri. Imediat amonte pod a fost distrusa partial trecerea prin vad executata din placi betonate.
- 12. punct Pucioasa se constata distrugerea unei punti pietonale din lemn. Tot in zona trecerea prin vad amenajata cu tuburi tip promo dn 1500 (beton) a fost distrusa.

In Satul Cerasu:

13. punct "Nelu Curcă", incastrarile pragului de fund ce deserveste podetul pest paraul Drajna au fost avariate pe o lungime de aproximativ 15 metri.

In Satul Valea Borului:

14. punct a fost distrusa o punte (metalica) pietonala.

In catunul Rudari

15. Afluentul necadastrat al pr Drajna a distrus trecerea prin vad amenajata.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Cerasu

Termen: permanent

2. Se va monitoriza evoluția fenomenelor de alunecare iar în cazul evoluției acestora se vor lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonor afectate.

Răspunde: conducerea primăriei Cerașu

Termen: începând cu 29.06.2018

3. Se va interveni în regim de urgență pentru executarea lucrărilor de refacere/intreținere/semnalizare/presemnalizare a zonelor afectate, pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță.

Răspunde: conducerea primăriei Cerasu

Termen: începând cu 29.06.2018

4. Se va interveni în regim de urgență pentru asigurarea sectiunii de scurgere in zona podurilor si podetelor, in vederea tranzitarii debitelor pe cursurile de apa.

Răspunde: conducerea primăriei Ceraşu

Termen: începând cu 29.06.2018

5. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice si pentru consolidarea si stabilizarea zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Ceraşu

Termen: începând cu 29.06.2018

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

BAMES

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Bălteanu Loredan

S.G.A. Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Leş Dumstru Doru

*Primaria comunei Cerașu

rimar Duca Dumitru

Primăria comunei Cerașu Viceprimar Mirică Aurelian

duliá.