ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA VADU SAPAT Nr. 3982 din 21.06.2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21.06.2017 pe teritoriul administrativ al comunei Vadu Sapat

Urmare a adreselor Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr. 10108/II/E/2/VI//16.06.2017, 10362/II/E/2/VI//21.06.2017 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 21.06.2017 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Baloi Roxana Consiliul Judeţean Prahova
- Ing. Stefanescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Df. Iliescu Constantin Primar Primăria comunei Vadu Sapat
- Dl. Tabarca Adrian- viceprimar Primăria comunei Vadu Sapat

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- 1. Ca urmarea a caderilor masive de precipitatii din ultima perioada pe drumul local intre satul Vadu Sapat si Catunul Mazal s-a produs o alunecare de teren, de tip activ, pe o lungime de aproximativ 15 m, o latime de aproximativ 75 m, care a afectat corpul si platforma drumului local pe o lungime de aproximativ 65 m si o latime de aproximativ 3 m. Evolutia alunecarii de teren poate duce la distrugerea totala a drumului local, a aleei betonate si a proprietatii domnului Gutoiu Mihai precum si limitarea accesului la Catunul Mazal (o alta cale de acces spre sediul Primariei, Scolii si Gradinitei presupune un ocol de 2-3 km).
- 2. In satul Vadu Sapat, la podetul dublu casetat (consta in 4 siruri de cate 5 casete prefabricate paralele cu sectiunea de 1x1 m, latimea podetului este de 5,5 m), peste paraul Istaul, care asigura accesul intre satul Ungureni si terenurile agricole (zona viticola) se constata o ridicare a cotei talvegului iar la debite medii podetul este colmatat in totalitate, iar apa inunda drumul local, acesta devenind impracticabil (exista riscul producerii de accidente).
- 3. In satul Vadu Sapat, la podetul dublu casetat (consta in 4 siruri de cate 5 casete prefabricate paralele cu sectiunea de 1x1 m, latimea podetului este de 5,5 m), peste paraul Tohaneanca, care asigura accesul intre Catunul Mazal si satul Ghinoaica se constata o ridicare a cotei talvegului iar la debite medii podetul este colmatat in totalitate.
- C.L.S.U. Vadu Sapat a luat masuri provizorii pentru decolmatarea si asigurarea curgerii apelor pluviale. Aceste masuri sunt necesare in permanenta chiar si la precipitatii relativ mici (insumand 20-25 litri/mp.)

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Vadu Sapat va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Vadu Sapat

Termen: permanent

2. Monitorizarea fenomenului de alunecare de teren, iar în cazul evoluției acesteia se vor lua măsuri de punere în siguranță a drumului local.

Răspunde: Primaria comunei Vadu Sapat

Termen: permanent

3. Se vor identifica surse de finantare pentru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice si pentru consolidarea si stabilizarea zonelor afectate.

Răspunde: conducerea Primariei comunei Vadu Sapat si Consiliul Judetean Prahova

Termen: urgent, începând cu 21.06.2017

4. Zonele afectate mai sus menționate vor fi semnalizate corespunzător, pentru evitarea accidentelor auto și a pierderilor de vieți omenești.

Răspunde: Conducerea comunei Vadu Sapat

Termen: urgent, începând cu 21.06.2017

5. Se va interveni de urgenta pentru decolmatarea tuturor santurilor, podurilor si podetelor de pe raza localitatii, precum si analizarea posibilitatilor pentru redimensionarea/refacerea podetelor afectate

Răspunde: Conducerea comunei Vadu Sapat

Termen: urgent, începând cu 21.06.2017

Prezenula proces verbal conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Irgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu gheorghe

Consiliul Județean Prahova ing. Băloi Roxana

WK

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Stefangsed Adrian

Primaria comprei

viceprimar Tabarca Adrian