R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 973 din 12.05.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Surani

Urmare a adreselor Primăriei comunei Surani cu nr. 908 din 05.05.2014 și nr. 939 din 07.05.2014, în data de 12.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Maior Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Domnul Ing. Ionita Cornel Consiliul Judetean Prahova
- Domnul Ing. Jilaveanu Laurentiu SGA Prahova
- Domnul Gheorghe Marian Leonard Primăria comunei Surani Viceprimar
- Domnul Toader Florin Marius Primăria comunei Surani Sef SVSU

## Descrierea situației:

- I. În comuna Surani, sat Pacuri, nr.635, la locuința doamnei Tolbasu Elena s-au constatat următoarele:
- imobilul compus din cinci camere, două holuri, baie şi bucătărie, construit din piatră şi înlocuitori pe fundație de beton, prezintă fisuri interioare şi exterioare în pereți, tavane şi fundație;
- proprietarul declară că aceste fisuri au apărut ca urmare a alunecarii de teren activata in urma precipitatiilor abundente din ultima perioada, alunecare care se produce continuu in apropierea locuintei pe o suprafata de aproximativ 200mp;
- la momentul constatării, considerăm că nu se impune evacuarea persoanelor care locuiesc la adresa mentionată mai sus.
- II. În satul Pacuri, pct. Ratoi, pe DC 131 zidul de sprijin aferent drumului comunal s-a rupt pe o distanta de 30m, evolutia fenomenului poate duce la prabusirea drumul si izolarea satului Pacuri cu un numar de 40 gospodarii (72 persoane) alunecarea se produce continuu.
- III. In satul Surani, pe DJ 100M, in pct. Biserica Adventista exista o afuire subterana activa a terenului ce a generat tasarea platformei drumului pe o lungime de aproximativ 25m si o latime de aproximativ 8m, circulatia rutiera in zona respectiva facandu-se cu dificultate.
  - IV. In satul Surani, nr.600, la locuinta domnului Manu Viorel, s-au constatat urmatoarele:
- Imobilul construit in anul 1970 din 4 camere, 2 holuri, baie si bucatarie din lemn (barne, bile,etc.), piatra si inlocuitori pe fundatie de beton, prezinta fisuri majore interioare si exterioare in pereti, tavane si fundatii. Fata de constatarea facuta in anul 2013 prin nota de constatare nr. 932/24.04.2013 la imobil au aparut fisuri noi, iar cele existente au evoluat. De asemenea se observa si deplasari ale peretilor si fundatiei. Proprietarul a intocmit in luna noiembrie 2013 un studiu geotehnic la firma I.I. Murarescu M.C. Mariana Geologie in care pentru determinarea conditiilor geotehnice in amplasament a fost executat un foraj geotehnic cu adancimea de 6 m, in imediata vecinatate a locuintei, in care se specifica faptul ca terenul prezinta o panta lina medie si are un aspect usor valurit si din acest motiv poate fi incadrat in categoria geotehnica 2 respectiv risc geotehnic moderat. Evolutia fenomenului poate duce la distrugerea locuintei si reprezinta un real pericol pentru persoanele care locuiesc in imobilul respectiv.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) şi în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția

Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc;

Răspunde: Primaria comunei Surani

Termen: Permanent

2. Se vor face demersurile necesare obținerii fondurilor întocmirii unui studiu geotehnic, expertiză tehnică cu cauzele avarierii, proiect tehnic cu detalii de execuție cu experți tehnici și verificatori de proiecte atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P. și executării controlate a lucrărilor la locuința doamnei Tolbasu Elena, din satul Pacuri, nr.635, precum si pentru zonele afectate: pct. Ratoi - pe DC 131, pct. Biserica Adventista - DJ 100M.

Răspunde: primăria comunei Surani Termen: urgent, începând cu 12.05.2014

3. Se vor face, în regim de urgență lucrări de punere în siguranță parțială și provizorie a locuinței doamnei Tolbasu Elena, până la realizarea studiului și expertizei tehnice, pentru evitarea scăderii rezistenței mecanice și a stabilității.

Răspunde: proprietarul

Termen: urgent, începând cu 12.05.2014

4. Se vor monitoriza fenomenele mentionate mai sus si se vor lua masuri urgente de punere in siguranta a drumului comunal DC 131 si drumului judetean DJ 100 M, in zonele afectate.

Răspunde: primăria comunei Surani si Consiliul Judetean Prahova

Termen: urgent, începând cu 12.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Vigență al Județului Prahova

Maior Vilcy Cheorghe

Consiliul Judetean Prahova Ing. Ionita Cornel

SGA Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu

Unitatea Administrativ Teritorială S

Viceprimar Gheorghe Marian Leo

Sef SVSU Toader Florin Marius