NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 14.06.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Teisani

Urmare a notificarii Primăriei comunei Teisani nr. 2081 din 31.05.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 14.06.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Les Dumitru Doru I.S.C D.R.C. Sud Muntenia judetul Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Anghelache Rodica Primăria comunei Teisani viceprimar

Descrierea situatiei:

Urmare a precipitatiilor abundente cazute in perioada 28 - 30.05.2012, in comuna Teisani in comuna Teisani s-au produs urmatoarele efecte negative:

- 1. In satul Olteni
- DJ 219, la km 1+400 a fost afectat de o eroziune mal produsa la malul drept al paraului Stalpul si alunecare taluz pe o lungime de aprox. 30 ml si latime in partea carosabila aprox. 1m;
- pe drumul pietruit adiacent paraului Stilpul (pe malul drept) in dreptul proprietatii d-lui Mocanu Ion, s-a produs o eroziune de mal si alunecare taluz pe o lungime de cca. 20 m cu adancimea de 5 m. A fost afectat drumul pe o lungime de aprox. 15 m si o latime a carosabilului de cca 2m;
- pe drumul adiacent paraului Stilpul (pe malul drept) in dreptul proprietatii d-lui Paraschivoiu Alexandru, s-a produs o eroziune de mal si alunecare taluz pe o lungime de cca. 50 m cu adancimea de 5 m. A fost afectat drumul pe o lungime de aprox. 15 m si o latime a carosabilului de cca 1,5 m;
- pe drumul adiacent paraului Stilpul (pe malul stang) in dreptul proprietatilor d-lor Timaru Augustin, Dumitrache Alexandru si Badea Lucia s-au produs eroziuni de mal si alunecari taluz pe o lungime insumata de cca. 150 m cu adancimi de aprox. 5 m, care au afectat si au ingustat drumul de acces catre gospodariile din zona (2,5 3 m), circulatia desfasurandu-se cu dificultate (accesul se poate face doar cu autoturisme).
- pe drumul local in dreptul proprietatii d-lui Stanciu Ion s-a accentuat fenomenul de eroziune mal stang parau Stalpul lungimea actuala fiind de aprox. 20 m cu adancime de aprox. 5 m si pune in pericol drumul local pe aceeasi lungime.
- 2. In satul Valea Stilpului
- pe drumul adiacent paraului Stilpul (pe malul stang) in dreptul proprietatilor d-lor Stanciu Constantin, Avram Mirel, Mosneanu Nicolae, Mosneanu Marcel,

Tantareanu Elisabeta, Paraianu Stela s-au produs eroziuni de mal si alunecari ale taluzului pe o lungime de cca. 0,7 km.

- pe drumul adiacent paraului Stilpul (pe malul drept) in dreptul proprietatii dlui Toma Gheorghe, s-a produs o eroziuni de mal si alunecare taluz pe o lungime de cca. 30 m cu adancimea de 5 m (accesul catre proprietatea d/lui Toma Gheorghe se face numai pietonal).
- 3. La deplasarea in teren in satul Stubeiu:
- pe partea dreapta a DC 144 la km 1+700 (DC 144 = drumul care face legatura intre satul Stubeiu si satul Olteni) s-a produs o eroziune de mal stang cu alunecarea taluzului, afectand acostamentul DC 144 pe o lungime de aproximativ 20 m si o diferenta de nivel fata de albia paraului Stalpul de 7 8 metri.
- pe partea stanga a DC 144 km 1+600 s-a produs o eroziune de mal stang cu alunecarea taluzului afectand partea carosabila pe o lungime de 15 m si o latime de 0,25 m.
- pe partea dreapta a DC 144 km 0 +300 s-a produs o eroziune de mal stang cu alunecarea taluzului, afectand infrastructura DC 144 pe o lungime de aproximativ 30 m, cu o latime de aprox. 2 m si o diferenta de nivel fata de albia paraului Stalpul de 7 8 metri (tasare aprox 15 cm si crapaturi longitudinale)

Primaria Teisani a intocmit in anul 2011 studiu de fezabilitate pentru"Refacere si modernizare drumuri comunale, DC144, podete in comuna Teisani" care cuprinde si lucrari de aparare maluri. Deasemenea este intocmit in anul 2011 proiectul in faza PT + DE pentru aparari de mal pe paraul Stalpul ca urmare a calamitatilor naturale.

Măsuri care se impun:

Teisani)

1. Monitorizarea permanenta a fenomenelor si luarea masurilor in regim de urgenta pentru semnalizarea si dupa caz restrictionarea circulatiei pe DJ 219, DC 144 si drumurile locale pentru evitarea producerii de accidente.

Răspund: Administratorii drumurilor (C.J. Prahova si Primaria

Termen: incepand cu 14.06.2012

2. Se vor intreprinde demersurile necesare pentru obținerea fondurilor necesare elaborari proiectului tehnic de executie (unde exista SF) și respectiv executiei lucrarilor pe baza proiectului tehnic existent.

Răspunde: Conducerea Primariei Teisani Termen: începând cu 14.06.2012

3. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente

tehnice la constructii sau evenimente deosebite: erodări de maluri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Teisani

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

I.S.C - D.R.C. Sud Muntenia – judetul Prahova Ing. Les Dumitru Doru

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Dobre Valeriu

> Consiliul Județean Prahova Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Teisani Viceprimar, Anghelache Rodica