ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA CĂRBUNEȘTI Nr.1407 in 06.04.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.04.2016 la sediul primăriei comunei Cărbunești

În urma adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 4954/II/E/2/CT/2016, a notificarii CLSU Carbunesti nr. 1013 din 17.03.2016 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 06.04.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- ➤ Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Jilaveanu Laurentiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > primar Stan Petre Primăria comunei Cărbunești

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Din discuţiile purtate cu autorităţile publice locale şi în urma deplasării în teren, s-au constatat următoarele:

- datorită coborârii cotei talvegului albiei minore a pârâului Lopatna în zona proprietății dl. Ioniță Ștefan, sat Gogeasca centru (zona dintre pragul de fund din punctul intersecției DJ 100M cu drumul local și pragul de fund din amonte de podul rutier de pe DJ 233) sau produs eroziuni ale malului stâng in 2 puncte și afectarea unui prag de fund, astfel:
- a) DJ 100M, zona km 20+020, pe o lungimea de aproximativ 10 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 3,5 m, care a dus la prabușirea platformei drumului pe o lungime de aproximativ 8m, o lățime de aproximativ 2m (1m acostament, 1 m parte carosabilă);
- b) DJ 100M, zona km 20+000, la podețul tubular Dn 1200 mm (scurgere torențială mal stâng): timpanul stâng a fost dislocat, deplasat (rotit spre albie) și fisurat (rupt); aripile din beton au fost fisurate și deplasate; acostamentul drumului județean este distrus (groapă) între timpan și parte carosabilă pe o lungime de aproximativ 2m și o lățime de 1m (până la tuburi);
- c) pragul de fund din beton de ciment, din punctul intersecției DJ 100M cu drumul local, are spălată fundația rizbermei și a bazinului disipator de energie hidraulică;

-pe drumul comunal asfaltat DC 55 s-au produs cedări ale platformei drumului, în următoarele zone:

- a) zona km 0,775 pe o lungime de aproximativ 45 m, o lățime de aproximativ 5,5 m (4,5 m parte carosabilă asfalt) cu o diferență de nivel între 0,10-0,20;
- b) zona km 0,750 pe o lungime de aproximativ 10 m, o lățime de aproximativ 5,5 m (4,5 m parte carosabilă asfalt) cu o diferență de nivel între 0,20-0,50;
- c) zona km 0,600 pe o lungime de aproximativ 55 m, o lățime de aproximativ 5,5 m (4,5 m parte carosabilă asfalt) cu o diferență de nivel între 0,10-0,30;

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova în cazul unor accidente tehnice la construcția în exploatare.

Răspunde: Primăria comunei Cărbunești

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri pentru protejarea corpului și platformei drumului județean DJ 100M

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 06.04.2016

3. Se vor lua măsuri pentru protejarea corpului și platformei drumului comunal DC 55

Răspunde: Primăria comunei Cărbunești

Termen: începând cu 06.04.2016

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

To

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Greorghe

Primăria comunei Cărbunești

poimar Stan Petre

40 25 23 19