R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA POIANA CÂMPINA Nr. 6308 din 24.07.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.07.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Câmpina

Urmare a notificarilor Primăriei comunei Poiana Câmpina nr. 5841 din 09.07.2014, nr. 6036 din 16.07.2014, nr. 6172 din 21.07.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 24.07.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Baicu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Nitu Gherghina Consiliul Judetean Prahova
- Dl. Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
 - Dl. Moldoveanu Ioan Alin Primăria comunei Poiana Câmpina Primar

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- în satul Pietrisu, nr. 145, la gospodăria familiei Drăghici Maria s-a produs o alunecare de teren, ce se întinde pe o suprafață de aprox. 200 mp, versantul alunecând pe o lungime de aprox. 10 m, o lățime de aprox. 20 și o diferență de nivel de aprox. 5 m. La momentul constatării, baza alunecării de teren era la 50 cm de casă, aceasta fiind în pericol de a fi afectată. Au fost afectate 2 anexe gospodărești (coteț și magazie);
- în satul Pietrisu, în apropierea DJ 101P, în dreptul proprietății nr. 139C, pe partea dreaptă a sensului de mers Poiana Câmpina Măgureni, s-a produs o erodare a taluzului stâng, a pârâului Tulburea, ce a afectat acostamentul drumului județean DJ 101P pe o lungime de aprox. 2 m, o lățime de aprox. 1 m și o diferență de nivel de aprox. 1 m;
- în satul Poiana Câmpina în dreptul proprietății nr. 237 pe partea dreaptă a sensului de mers Poiana Câmpina Breaza, s-a produs o erodare a taluzului stâng, a pârâului Tulburea, ce a afectat acostamentul drumului județean DJ 101P pe o lungime de aprox. 2 m, o lățime de aprox. 1 m și o diferență de nivel de aprox. 1 m;
- in satul Poiana Câmpina, în dreptul proprietății nr. 245 există un podeț (la momentul constatării parțial colmatat), care face subtraversarea apelor provenite din torenții de pe versanți și a apelor pluviale, întrun canal pereat. În aval și amonte de timpanul podețului s-a produs afuierea puternică a pereului. Apele au antrenat material din taluz și din patul drumului, creeând pe ambele părți o groapă în acostamentul drumului, pe o lungime de aprox. 2 m, o lățime de 0,5 m și o diferență de nivel 1,2 m.

Măsuri care se impun

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Poiana Câmpina

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile legale necesare pentru demararea lucrărilor de refacere a drumului județean DJ 101 P în zonele afectate, menționate în această notă de constatare.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 24.07.2014

3. Se vor semnaliza corespunzător toate zonele afectate de pe drumul județean DJ 101 P, menționat mai sus, pentru evitarea producerii de accidente rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 24.07.2014

Prezenta notă de constatare conține o pagină și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Baicu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Korea/

Ing. Niţu Gherghina

Sistemul de Gospodărire a Apelor –Prahova

Dl. Coandă Eugeniu

Primaria comunei Poiana Campina

Primar - Moldoveanu Ioan