
R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CHIJDEANCA Nr. 1020 din 22.05.2012



NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 22.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Chiojdeanca

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr.9432 din 21.05.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 22.05.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Lt. Metea Sorin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Dl. Cristea Ion Vasile Primăria comunei Chiojdeanca Primar

Descrierea situației:

- 1. Datorită ploilor abundente din data de 19.05.2012, am constatat că pe DJ 234 în punctele "Pătrașcu și Fătu" din cauza scurgerii masive de apă s-a produs o alunecare a terenului care susține drumul, cu deteriorarea stratului asfaltic pe o porțiune de aprox. 2 m lungime și 1 m lățime. În zonă pârâul Nucet și-a adâncit albia, si-a deviat cursul spre zona de alunecare agravând fenomenul și fiind principala cauză a declanșării acestuia. Diferența de nivel între albia râului și platforma DJ 234 este foarte mare (aprox. 40-50 m), cu taluz aproape vertical. Circulația în zonă se desfășoară pe o singura bandă, existând pericolul ca la următoarele precipitații să se distrugă întreaga platformă a drumului cu izolarea unui număr de 150 de familii. D.J. 234 reprezintă singura cale de acces a locuitorilor din satul Nucet spre centrul administrativ al comunei și restul județului Prahova, tronsonul către cătunul Rast din comuna vecina Salcia, fiind impracticabil.
- 2. De-a lungul drumului comunal 51, pe toată lungimea acestuia aprox. 2 km, am constatat zone cu depuneri de aluviuni, zone de adânciri ale talvegului precum și apărări de maluri din gabioane prăbușite, protecții de mal din beton cu fundațiile afuiate, parțial răsturnate, podețe și punți pietonale colmatate, fapt ce pune în pericol accesul către proprietăți și structura drumului comunal. Circulația în zonă se desfășoară pe o singura bandă, existând pericolul ca la următoarele precipitații să se distrugă întreaga platformă a drumului cu izolarea unui număr de 100 de familii.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: permanent

Se va efectua monitorizarea fenomenelor alunecarilor de teren, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a drumurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: permanent

Se va intervenii de urgență, în vederea restabilirii traseului pârâului Nucet în zona 3. afectată de alunecarea de teren de pe D.J. 234, prin lucrări de deviere a traseului și tăieri de cot.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 22.05.2012

Se vor face demersuri necesare pentru obținerea fondurilor în vederea întocmirii unei expertize tehnice și a unui proiect tehnic de protejare și consolidare a D.J. 234, având în vedere existența unui studiu geotehnic în zonă.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 22.05.2012

Se vor face demersuri necesare pentru obținerea fondurilor în vederea întocmirii unui studiu hidrogeologic de-a lungul pârâului Trenu, în vederea stabilirii soluțiilor de stabilizare a talvegului, regularizarea albiei, precum și stabilitatea malurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 22.05.2012

Se vor lua măsuri de întreținere a drumului comunal pe zona pietruită prin 6. completări cu balast, iar în zona asfaltată se vor verifica podețele, șanțurile și se vor desfunda acolo unde este cazul.

Răspunde: Conducerea primăriei Chiojdeanca

Termen: începând cu 22.05.2012

NOTĂ: Evaluarea preliminară a efectelor calamităților naturale din comuna Chiojdeanca se vor stabilii în urma întocmirii expertizei tehnice pentru D.J. 234 și a studiului hidrogeologic pe D.C. 51.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt. Metea Sorin

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Cornel

Primăria comunei