

ROMÂNIA

JUDETUL PRAHOVA - PRIMĂRIA BUSTENI

Bulevardul Libertății nr. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752 http://www.orasul-busteni.ro; e-mail: primabus@yahoo.com

I.T.C. PRAHOVA: Nr. 1975 din 04.10.2010 Primaria Busteni: Nr.10265 din 04.10.2010

INTRARE Nr. 824 391 A10/0/0

NOTA DE CONSTATARE

privind evaluarea pagubelor produse pe teritoriul administrativ al orașului Bușteni ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase produse in data de 06-07.08.2010

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 04.10.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efecuarea evaluării au participat următorii:

- Ing. Paraschiv Gelu, Inspectoratul Teritorial in Construcții Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgentă al Județului Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian S.G.A. Prahova
- Popescu Nicoleta Şef serviciu achiziții Primăria orașului Bușteni
- Nae Savel Viceprimar Primăria orașului Bușteni

Descrierea situației

Verificările au fost efectuate ca urmare a adresei Primăriei orașului Bușteni 8932/31.08.2010 prin care se semnalau calamitati produse in urma fenomenelor meteorologice din data de 06.08.2010, pe raza orașului Busteni, dupa cum urmeaza:

- paraul Valea Babei si-a iesit din matca si s-a colmatat, datorita aluviunilor aduse din zona silvica:
- au fost inundate proprietati riverane, iar albia paraului a suferit modificari in urma prabusirii malurilor, punand in pericol terasamentul strazilor Mihai Bravu si Radu de la Afumati;
- zidurile de piatra aferente strazii Mihai Bravu din zona paraului s-au prabusit;
- In urma prabusirilor malurilor, retelele de distributie a gazului metan si cele electrice au ramas suspendate.

Constatari

La prezentul control, efectuat in teren, au fost constatate urmatoarele:

- 1. Prin actiuni ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Busteni au fost executate urmatoarele lucrari:
- decolmatarea albiei paraului Valea Babei (cca 750 m) in vederea asigurarii tranzitarii debitelor
 - evacuarea apei si malului din proprietatile afectate;
- degajarea aluviunilor de pe carosabilul strazilor Murei, Mihai Bravu, Radu de la Afumati si Fundatura Independentei;
 - imprejmuirea pe o lungime de cca 30 m a carosabilului strazii, a carei fundatie de drum a fost

spalata, zona situata pe malul drept al paraului la intersectia dintre str. Murei si str. Mihai Bravu;

2. Situatia actuala:

• zona - str. Fundatura Independentei - zidul de sprijin (din zidarie de piatra) existent pe malul drept al paraului Valea Babei a fost distrus pe o lungime de aproximativ 80 m. Ca urmare a acestui fapt conducta de gaze existenta, proprietate Distrigaz, care asigura alimentarea cu gaze a proprietatilor din zona a ramas suspendata, fiind necesare masuri urgente de punere in siguranta.

• zona - intersectia DN 1 cu Fundatura Independentei - in dreptul podului, in urma viiturii a fost afectat terasamentul parcarii, fiind necesar reconsolidarea zidului din piatra pe o lungime de

aproximativ 5 ml.

• zona - str. Mihai Bravu - albia paraului Valea Babei a suferit modificari in urma prabusirii malurilor, afectand terasamentul straziii Mihai Bravu. Zidurile de piatra, aferente strazii mentionate din zona paraului, s-au prabusit pe o lungime de aproximativ 30 ml, in zona amomte de primul podet pe sensul de urcare (intersectia strada Mihai Bravu cu str. Murei). A fost distrus pragul de fund (din zidarie de piatra) existent in aceasta zona. Sunt descoperite trei cabluri electrice amplasate pe malul stang, aproape de albia paraului, fiind necesare lucrari de punere in siguranta

La intersectia strazii Mihai Bravu cu strada Radu de la Afumati

- in aval de podet a fost afectat malul drept al paraului Valea Babei pe o lungime de aproximativ 10 ml, fiind necesar consolidarea malului.

- in amonte de podet a fost afectat malul stang al paraului pe o lungime de aproximativ 25 ml, apa sapand in terasamentul strazii pietruite cca 3 m, fapt ce a condus la ingustarea carosabilului,

• zona - Strada Radu de la Afumati - incepand de la limitata de proprietate cu Romsilva pe o distanta de aproximativ 50 ml, malul stang al paraului Valea Babei a fost afectat, fiind necesar consolidarea acestuia in vederea protejarii impotriva distrugerii accesului auto existent (strada pietruita).

- Pe intreaga lungime a cursului de apa (intre limita de proprietate cu Romsilva si confluenta cu raul Prahova) amenajarile si protectiile de mal existente sunt grav avariate sau chiar distruse, fiind necesare executia de lucrari in vederea asigurarii tranzitarii debitelor paraului si punere in siguranta a cailor de acces si a proprietatilor riverane.
- 3. Conform prevederilor Legii 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare si Cadastrul Apelor, albia paraului Valea Babei nu este cadastrata, deci A.N. Apele Romane S.G.A. Prahova nu este administrator, iar intreaga responsabilitate asupra celor constatate revine Consiliului Local al orasului Busteni, prin aparatul de specialitate al Primarului.

Măsuri

1. - Conform prevederilor art.25, lit.c si art.26, lit.d din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria orasului Busteni, prin personalul de specialitate, v a u rmari evolutia prabusirilor de mal care au afectat carosabilul strazilor Fundatura Independentei si Radu de la Afumati si va dispune masurile legale pentru punerea in siguranta a acestor zone, imprejmuirea si semnalizarea zonelor afectate, astfel incat sa nu fie afectata siguranta circulatiei rutiere si pietonale.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Busteni Termen: Permanent, pana la remediere

2. - Conform prevederilor art.21 si art.26 din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se va comanda elaborarea de urgenta a unei documentatii tehnice cu detalii de executie si studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) intocmite de proiectanti de specialitate, insusite prin semnatura si stampila de catre verificatori de proiecte atestati de catre M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T.

Răspunde: Conducerea primariei orașului Busteni

Termen: 15.10.2010

3. - Pana la intocmirea documentatiilor necesare pentru realizarea amenajarii corespunzatoare a albiei paraului Valea Babei (zona ce se afla in administrarea Primariei Busteni) se va solicita projectantului cu care a fost contractata elaborarea documentatiei emiterea unei evaluari a situatiei existente pe albia paraului precum si precizarea eventualelor masuri urgente pentru punerea in siguranta a zonelor care pot afecta siguranta circulatiei si accesul catre proprietati.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Busteni

Termen: 15.10.2010

4. - Conform prevederilor art.26, lit.e din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria orașului Busteni va sesiza în scris, în regim de urgenta, I.T.C. Prahova și I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

> Răspunde: Conducerea primăriei orașului Busteni Termen: Permanent, incepand cu data de 04.10.2010

5. - Se vor instiinta, prin adresa scrisa, titularii de retele afectate de viitura produsa pe albia paraului Valea Babei, F.D.E.E. Electrica si Distrigaz, in vederea dispunerii de catre acestia a masurilor necesare pentru punerea in siguranta a retelelor afectate, conform atributiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 25, lit.c, lit.d si lit.e din Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se vor instiinta, prin adresa scrisa, I.T.C. Prahova si I.S.U. Prahova asupra modului de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Busteni

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Prahova

Ing. Paraschiv Gelu

Inspectoratul Pentru Situații de/Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Cheorghe

A.N. Apele Romage - S.G.A. Prahova

Ing. Grădinaru Adrian

Primăria Orașului Busteni Viceprimar Nac Savel

Serviciul Achizitii Publice ing. Popescu Nicoleta