ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
Orașul Bușteni
Nr.>\\odin 01.04.2011

## **NOTA DE CONSTATARE**

Încheiată astăzi 01.04.2011 pe teritoriul administrativ al Orașului Bușteni

Urmare a notei de constatare întocmită de catre C.L.S.U. Buşteni si a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474/29.07.2010 în data de 01.04.2011 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluării au participat următorii:

- Dl. Ing. Paraschiv Gelu - Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

- Cpt. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Dl. Ing. Ioniță Cornel - Consiliul Județean Prahova

- Dl. Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova
- Dl. Ec. Emanoil Savin primarul oraşului Buşteni

I. Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

I.1. Datorită fenomenului de topire a zăpezilor, a ploilor abundente şi a torenților formați precum şi a eroziunii continue a albiei pârâului Valea Cerbului s-a produs prăbuşirea podului (construit în anul 1960, cu o lungime de 15 m şi o lățime de 5m), ce face legătura între strada Cerbului şi strada Cloşca (asigură şi accesul între cartierele Valea Cerbului şi cabana turistică Gura Diham).

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Buşteni a luat măsura blocării circulației pe ambele sensuri, marcarea corespunzătoare cu indicatoare şi a intervenit cu utilaje pentru spargerea structurii de beton a podului avariat şi prăbuşit în albia pârâului.

Deasemenea au fost executate lucrări de curățare a albiei pârâului atât în amonte cât şi în aval de pod pe o porțiune de 100 m şi confecționarea unui pod de traversare pietonal (pasarelă) pentru accesul în zona afectată.

II.Măsuri dispuse:

II.1 Se vor întocmii ridicării topografice şi studii hidro-geotehnice (faza D.D.E.), în punctul afectat, verificate de către verificatori de proiecte atestați M.L.P.T.L./M.L.P.A.T./M.D.R.T., la cerința Af. Pe baza acestora se va elabora expertiză tehnică de către specialişti atestați M.L.P.T.L./ M.L.P.A.T./M.D.R.T, la cerința A4, concretizate prin soluții tehnice aplicabile zonelei afectate.

Raspunde: - Primăria Orașului Buşteni Termen: urgent, începând cu 01.04.2011.

II.2. Pe baza soluțiilor tehnice propuse în expertiza tehnică, a studiilor geotehnice și a ridicărilor topografice se vor întocmii documentații tehnice de detaliu (PT, DE, CS) verificate de către verificatori de proiecte atestați M.L.P.T.L./ M.L.P.A.T./M.D.R.T., la cerințele Af și A4.

Răspunde: - Primăria Orașului Bușteni

Termen: 15 zile după elaborarea și avizarea expertizei tehnice și studiilor

II.3. Refacerea podului în regim de urgență și a străzii pe porțiunea avariată, precum și realizarea unor lucrări de consolidare a malurilor pe o porțiune de aproximativ 100 m

Răspunde: - Primăria Orașului Bușteni Termen: urgent, începând cu 01.04.2011.

II.4. Se va înștiința, I.J.C - PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare la termenele stabilite

Răspunde: conducerea primăriei Orașului Bușteni Termen: conform termenelor stabilite mai sus

II.4. Primăria va sesiza în maxim 24 de ore I.J.C. Prahova și I.S.U. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații, etc.

Răspunde: conducerea primăriei Orașului Busteni

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

INSPECTORATUL DE STATIN CONSTRUCTION Inspectoratul Județean in Construcții Prahova

Ing. Paraschiv Gelu

SERIA 03 NR. 019 Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

DI. Ioniță Cornel

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Orașului Bușteni

primar

Ec. Emanoîl Savin