R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA BATRANI Nr. 2689 din 27.06.2018 R11812/06.07.2018

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Batrani

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 10594/II/E/2/CT/2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

> Ing. Burca Laurentiu—Consiliul Județean Prahova

> Ing. Gradinaru Adrian - Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

> Ing. Enescu Adrian – Directia pentru Agricultura Judeteana Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

ne-am deplasat astăzi, 27.06.2018, în comuna Batrani, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Panait Romica, din partea primăriei Batrani, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă s-a reactivat urmatoarele alunecari de teren:

1. in satul Batrani, in punctul Lera s-a constat reactivarea alunecarii de teren pe malul drept al aparaului Batraneanca care a obturat sectiunea de scurgere pe o lungime de aproximativ 60 m. Datorita obturarii sectiunii de scurgere a apei a iesit din albie si a produs eroziunea pe o lungime de aproximativ 30 m a drumului comunal DC 34 si o latime de aproximativ 3 m. Conducerea primariei Batrani a comandat si realizat (in anul 2014) studiu geotehnic privind consolidarea alunecarii de teren din punctul Lera.

SGA Prahova a executat in trimestrul IV din anul 2016 lucrari de decolmatare si recalibrare a albiei paraului Batraneanca in vederea asigurarii sectiunii de scurgere in punctul Lera. Mentionam faptul ca obturarea totala a albiei paraului Batraneanca poate duce la devierea cursului apei si distrugerea totala a infrastructurii drumului comunal DC 34, care face legatura intre satul Poiana Mare si Batrani, iar accesul autospecialelor de interventie a serviciilor profesioniste ale ISU Prahova, SAJ Prahova, IPJ Prahova poate fi limitat/interupt.

- 2. in satul Batrani, in punctul "Vasile Voicu" s-a produs "distrugerea unui prag de fund executat din gabioane. Prin distrugerea in totalitate a pragului de fund cota talvegului a coborat cu aproximativ 1,5 m;
- 3. in satul Batrani, in punctul "Pod Vine" exista o constructie hidrotehnica executata din gabioane. S-a constatat distrugerea deversorului pe o lungime de cca.1,5 m precum si a unei saltele cu dimensiunile $3,0 \times 2,0 \times 0,5$ m.
- 4. in satul Batrani, in punctul "Biserica" s-a constat distrugerea fundatiilor pe o lungime de aproximativ 30 m a apararii de mal executata din zidarie din piatra care protejeaza drumul comunal DC 34;

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Batrani

Termen: permanent

2. Se vor identifica sursele de finantare astfel incat în condițiile legii să se demareze procedura de expertizare și identificare a soluțiilor de stabilizare a malurilor de pământ si punere în siguranță a drumurilor comunale. În funcție de concluziile, solutiile si măsurile dispuse prin expertiza se vor face

demersurile întocmirii proiectelor tehnice, a detaliilor de execuție și de identificarea surselor necesare realizării punerii în siguranță a zonelor menționate mai sus.

Răspunde: Primăria comunei Batrani Termen: urgent, începând cu 27.06.2018

3. Se va actiona ori de cate ori este nevoie pentru degajarea volumului de pamant rezultat din alunecarea de teren (punctul Lera) care tinde sa obtureze albia paraului si drumul comunal DC 34

Răspunde: Primăria comunei Batrani

Termen: permanent

4. In conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute in Regulamentul privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/97, art.10, "La constatarea, in cursul activităților de urmărire curenta sau speciala, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se considera ca pot afecta exploatarea in condiții de siguranța a construcției, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica a acesteia" si a art.12, lit. a) "proprietarii au următoarele obligații si răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării in exploatare a construcțiilor sub toate formele; asigura după caz personalul necesar; comanda expertizarea construcțiilor in cazurile prevăzute la art. 10", se vor face demetsurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați, in vederea analizării si studierii zonei si fundamentarea din punct de vedere tehnic si economic a masurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: conducerea primăriei Batrani (pentru drumul local)

Termen: începând cu 27.06.2018

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Batrani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vîldu Sheorghe

S.G.A. Prahova Ing. Gradinaru Adrian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurentiu

Directia pentru Agricultura Judeteana Prahova

Ing. Enescu Adrian

Primăria comunei Batrani viceprimar, Panai Romica