Plano de gerenciamento de qualidade

Introdução

Este documento refere-se ao cumprimento da quinta área do conhecimento do guia PMBOK para promover a qualidade do projeto. Dentro disso, serão abordados temas que tem como objetivo atender expectativas dos clientes, evitar custos de açoes corretivas, manter o custo da qualidade, melhorar a comunicação do projeto e manter a equipe focada e com base de conhecimento necessária para entregar um bom projeto ao fim de todo o ciclo de produção.

Objetivos

Este, tem como finalidade a analise dos compontentes, hardware, adquiridos, qualidade do projeto de software e o conjunto entre a comunicação dessas partes. Dentro do Hardware será analisado local de compra, para melhor qualidade dos componentes e tipos de sensores utilizados, para que não seja adquirido algo inutilizado ou com pouco ganho no resultado final. Além disso, será analisado no software o correto uso da arquitetura escolhida para o projeto, a característica do código limpo, muito explorada na literatura, tornando uma anlise excencial e bem fundamentada e o custo do programa, busca sempre o menor possível para tornar a função do software mais rápida e eficiente. Por fim, a comunicação será analisada a plataforma que será usada e a resoista em tempo hábil de forma assertiva por esse meio.

Desenvolvimento

Hardware

Para o desenvolvimento de todo o trabalho que envolve o hardware, duas partes devem ser levadas em consideração, a compra e a montagem.

Na tabela a seguir, podemos analisar pontos fundamentais para a parte de compra das partes físicas do projeto:

Requisitos de qualidade	Ações necessárias
Compra do hardware	 Sites de confiança, pode-se verificar no reclame aqui para mais informações Analisar o melhor encaixe dentre as diferenças dos componente físico e o escopo do projeto. Analisar a precedência do material (Original ou não) Analisar o custo em relação aos distribuidores concorrentes.
Montagem	 Realizar montagem em ambiente preparado para evitar falhas por conta de fatores externos(água, poeira, materiais oleosos) Organizar parte eletrica propriamente, melhor distribuição de fios e componentes Testar componentes antes da montagem para ver se funciona corretamente

Software

Para o software podemos tomar medidas para que esse seja feito de forma mais organizada, seguindo padrões e com baixo custo.

Segue tabela de medidas necessárias para o desenvolvimetno de software com a boa qualidade esperada para o projeto.

Requisitos de qualidade	Ações necessárias
Desenvolvimento de software	Escolher a melhor IDE para um fluxo de trabalho mais completo e dinâmico
	Estabelecer prazo para o cumprimento das atividades propostas
	3. Seguir o protocolo de Código limpo
	Seguir de forma completa a arquitetura proposta para o projeto
	5. Fazer e monitorar testes para avaliar a estabilidade da aplicação
	6. Fazer analise de custo da aplicação

Comunicação

Para a comunicação tanto entre o software e hardware, mas como para com a aplicação e o cliente. Isso, tem que ser feito de forma rápida, assertiva e estar disponível a todo momento.

A seguir, tabela demonstrando o que será necessário ser feito para garantir a qualidade da comunicação.

Ações necessárias
 Analisar tempo de resposta entre a captura da informação e o envio para o cliente Procurar maneiras de deixar o recurso mais confiável Comunicação criptografada Anlisar melhor forma de deixar o serviço disponivel o maior tempo possível

Conclusão

Para finalizar, é de suma importancia que esses itens sejam seguidos, a fim de que a entrega para o cliente seja feita sem pendência e garantido o melhor que todo o trabalho poderia dar com o enunciado entregue pelo cliente. Assim, esse documento cumpre seu papel, deixando acordado entres as partes gerencias, técnicas e o cliente o que será feito para entrega do melhor resultado.