Planejamento de Riscos:

	Fonte do Risco	Classificação do risco	Contramedidas
1	Tecnoliga do projeto	Médio: É um hardware simples de ser compreendido mas existem dificuldades em manusea-los	Criar afinidade com os equipamentos e estudar a arquitetura em geral.
2	Disponibilidade de tempo e recursos	Alto: Os integrantes do projeto não possuem disponibilidade paralela para encontros e reuniões importante	Largar emprego, esposa, familia, igreja, vida social para finalizar o projeto
3	Dificuldade de integração	Média: Existem diversas recuros para fazer a integração em questão e somente um componente para tal.	Entrar em contato com desenvolvedores do sistema cujo a integração será feita para tirar duvidas.
4	Cronograma apertado	Baixo: O tempo é extremamente habil para a conclusão do projeto	
5	Falta de conhecimento técnico	Médio: Os integrantes da equipe ainda não trabalharam com este tipo de tecnologia	Treinamento e perguntas a profissionais qualificados (Professores)
6	Recursos financeiros	Alto: A alta do dolar e a dificuldade em encontrar os equipamentos juntamente com a renda geral da equipe não contribui para boas aquisições.	Reutilizar equipamentos já anteriormente adquiridos, buscar valores mais agradáveis e avaliar a real necessidade dos itens para a compra
7	Engajamento da equipe	Alto: Alguns integrantes da equipe não estão tão engajados como o esperado.	Reforçar o compromisso do equipe em presenciar e colaborar com a realização do planejamento das sprints
Resultado da análise:		FALSO	Não Há
		FALSO	Baixo
		VERDADEIRO	Médio
		FALSO	Alto