ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta

Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře

Písemná zkouška: Získání elektrotechnické kvalifikace na úrovni pracovníka poučeného se zaměřením na rizika elektrotechnických oborů, zejména pro činnost v laboratořích, v souladu s požadavky Vyhlášky číslo 50/1978 Sb., § 4 a Směrnice děkana ČVUT FEL číslo SD_2017_01.

Forma studia:	PREZENČNÍ	**Program:**	
Školní rok:	2020 / 2021	**Studijní skupina:**	
Semestr:	2	**Username:**	
		Počet chyb:	
		Vyhověl/a - Nevyhověl/a	

PŘÍJMENÍ a jméno: KYSELA TOMÁŠ
(hůlkovým písmem)

Prohlašuji, že jsem byl osobně poučen a seznámen s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, se způsoby zajišťování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle norem ČSN EN 50191, ČSN 33 2000, ČSN EN 50110-1 ed. 3 (a norem souvisejících), s riziky a s příčinami úrazů způsobených elektrickým proudem a s poskytováním první pomoci v rozsahu uvedeném ve skriptech **"Elektrotechnická kvalifikace"**.

Výkladu jsem porozuměl. Na důkaz toho odpovídám samostatně (bez použití pomůcek) na následující kontrolní otázky.

Datum: 20. 4. 2021

		14. 6. 2001
zkoušející	**podpis zkoušeného**	**datum narození zkoušeného**

Poznámky:

1. Vyplňte pečlivě předchozí údaje.
2. Všechny odpovědi na danou kontrolní otázku, které považujete za správné, označte **zaplněním** (vyšrafováním) značek ☐.
3. Ve formuláři písemné zkoušky je **zakázáno** škrtat a provádět jakékoliv úpravy a opravy.

TEST BEZB2021N

A) **Zapojení zásuvky** 230 V, 50 Hz **v síti TN-C**. Při pohledu zepředu se vodič PEN připojí nejdříve na:

- [ ] svorku levé zdířky zásuvky a propojí se na svorku ochranného kolíku
- [x] svorku ochranného kolíku a propojí se na svorku pravé zdířky zásuvky
- [ ] připojí se pouze na svorku ochranného kolíku

Ochranný kolík zásuvky musí být umístěn

- [ ] dole
- [x] nahoře

Fázový vodič se připojuje ke svorce

- [x] levé zdířky
- [ ] pravé zdířky

B) **Fázové vodiče (izolované)** se označují

písmeny
- [ ] U, V, W
- [x] L1, L2, L3

izolace je barvy
- [x] hnědé
- [ ] oranžové
- [ ] šedé
- [ ] černé

C) Před započetím prací na **kondenzátorech** je nezbytné provést jejich **vybití:**

- [ ] zkratováním pomocí šroubováku
- [ ] přetavením pojistky v obvodu
- [x] přes vybíjecí zařízení kondenzátoru
- [x] přes vinutí elektrického stroje

D) **U elektrického zařízení třídy ochrany III** je ochrana před úrazem elektrickým proudem založena na:

- [ ] pospojování
- [ ] ochranné svorce na neživé části
- [x] připojení k obvodu SELV
- [ ] dvojité izolaci

E) **Automatický externí defibrilátor (AED)**:

- [ ] zvyšuje riziko nevhodného podání elektrického výboje
- [x] umožňuje výrazně zkrátit dobu od zástavy srdce do dokončení resuscitace
- [x] zajišťuje podání pouze vhodného elektrického výboje

F) **Jednofázová prodlužovací šňůra** musí mít počet žil:

- [ ] 1
- [ ] 2
- [x] 3
- [ ] 4

G) **Za práci** na elektrickém zařízení **se považuje**

- [x] výměna žárovek
- [x] montáž
- [x] údržba
- [ ] spínání obvodů