Versuch V7

C405 Hardwarepraktikum II

Abnahme: 20. Januar 2025 Stand: 4. Januar 2025

 $Tom\ Mohr\\ Martin\ Ohmeyer$

Inhaltsverzeichnis

1	Kodierung	1
2	Implantation 2.1 Der Sender als Zustandsautomat	2 2
3	Verworfene Ansätze	3

1 Kodierung

2 Implantation

2.1 Der Sender als Zustandsautomat




Abb. 2.1: Zustandsautomat des Senders

3 Verworfene Ansätze