ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 543.426

AYUDANTE: ANTONIO SAAVEDRA

Ayudantía de pipeline 27 de mayo de 2017

1. Problema 1

Suponga un procesador MIPS segmentado en un pipeline de 8 etapas: 2 de fetch, 1 de decodificación, 2 de ejecución, 2 de acceso a memoria de datos y una de escritura en registros. El pipeline está regularizado, utiliza saltos retrasados que se resuelven en la etapa de decodificación, y soporta forwarding de datos en todas las etapas. Considere el siguiente código:

- a) Identifique las dependencia RAW, WAR, y WAW dentro de una ejecución de este código.
 - b) Grafique la ejecución del código y calcule su CPI sostenido.
- c) Calcule el CPI sostenido graficando luego de reordenar el código para minimizar burbujas. Renombre registros y ajuste constantes de ser necesario.
- d) Calcule el CPI sostenido graficando luego de aplicar loop unrolling x2, renombrar registros y reordenar el código para optimizar su desempeño. Suponga que el lado itera un número par de veces.

2. Problema 2

En un procesador MIPS con un pipeline en 12 etapas se pretende ejecutar el siguiente código:

```
I1: lw
          $t1, 0($a0)
          $t1, $t1, $t0
I2: add
          $t2, 40($a0)
I3: 1w
          $t2, $t2, $t0
I4: add
I5: mul
          $t2, $t1, $t2
          $t1, 0($a1)
I6: lw
          $t1, $t2, $t1
 I7: sub
          $t2, $t1, $t2
I8: add
I9: sw
          $t1, 4($a1)
I10: addi $a1, $a1, 4
I11: add
          $a0, $a0, $t2
I12: beq
          $a1, $t5, I1
```

Las etapas del pipeline se descomponen en 2 etapas de fetch, 2 etapas de decodificación, 3 de ejecución en ALU, 4 de acceso a memoria de datos y 1 de escrita en los registros. El pipeline está regularizado y ejecuta los saltos utilizando un predictor de saltos que se asume perfecto y los resuelve al finalizar el segundo ciclo de la etapa de decodificación. El pipeline soporta forwarding en todas sus etapas.

- a) Identifique las dependencia RAW, WAR, y WAW dentro de una ejecución de este código.
- b) Calcule el CPI sostenido graficando luego de reordenar el código para minimizar burbujas. Renombre registros y ajuste constantes de ser necesario.