ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้อธิบดี กรมการค้าภายในอาจขอให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสำนักงาน หรือองค์การชั่งตวงวัดของรัฐต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด และให้ถือว่าเป็นการตรวจสอบเทียบกับ แบบมาตราและการให้คำรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ และอธิบดีกรมการค้าภายในได้ขอให้การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของการประปานครหลวงและ การประปาส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถตรวจสอบและให้คำรับรองได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวัด อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๖ (๕) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำของการประปานครหลวงและการประปา ส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง พ.ศ. ๒๕๖๔"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง" หมายความว่า การประปานครหลวงและการประปา ส่วนภูมิภาคซึ่งอธิบดีกรมการค้าภายในขอให้เป็นหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑ การแจ้งการตรวจสอบและให้คำรับรอง

ข้อ ๕ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ที่ประสงค์จะทำการตรวจสอบและให้คำรับรอง มาตรวัดปริมาตรน้ำ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๐ - ๑ ท้ายระเบียบนี้ โดยให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันทำการตรวจสอบและให้คำรับรองอย่างน้อยหนึ่งวัน

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณีที่ไม่สามารถ แจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้แจ้ง ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา ที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองตั้งอยู่

การชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและให้คำรับรองให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๕ และเห็นว่าถูกต้อง ให้ออกเลขลำดับ ประจำเครื่อง (กรณีตรวจสอบให้คำรับรองชั้นแรก) และหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำ เครื่องชั่งตวงวัดตามจำนวนของมาตรวัดปริมาตรน้ำที่แจ้งไว้ พร้อมจัดเตรียมเครื่องหมายคำรับรอง ให้ถูกต้องเพื่อใช้ประทับหรือแสดงที่มาตรวัดปริมาตรน้ำดังกล่าว สำหรับเครื่องหมายคำรับรอง ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองเบิกจ่ายครั้งเดียวในขั้นตอนการแจ้งครั้งแรก

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบและ ให้คำรับรองลงชื่อและวันเดือนปีในสมุดทะเบียนว่าได้รับเลขลำดับประจำเครื่อง หนังสือสำคัญ แสดงการให้คำรับรอง และเครื่องหมายคำรับรองทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย

> หมวด ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรอง

ส่วนที่ ๑ แบบมาตราและการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่

ข้อ ๗ หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองต้องจัดให้มีเครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ เพื่อเป็นแบบมาตราสำหรับใช้ตรวจสอบความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรน้ำ

ข้อ ๘ เครื่องทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตามข้อ ๗ ต้องมีส่วนประกอบ เครื่องมือและ อปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้

(๑) กรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่มีอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

- (ก) ถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราสำหรับตรวจสอบปริมาณน้ำที่ใหลผ่านมาตรวัด ปริมาตรน้ำที่อัตราการไหลต่ำสุด อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลสูงสุด (หรือกึ่งหนึ่งของ อัตราการไหลสูงสุดเป็นอย่างน้อยกรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบมีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า © ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) โดยถังที่ใช้เป็นแบบมาตราดังกล่าวต้องมีความจุเท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ เท่าของปริมาตรที่ส่งผ่านจริงผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ต้องการตรวจสอบและให้คำรับรองภายใน ๑ นาที และมีขั้นหมายมาตราเป็นขีด ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกัน โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน มีลักษณะถาวร และลบเลือนยาก ทั้งนี้ ขั้นหมายมาตราต่ำสุดต้องแสดงปริมาตรได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบ รวมทั้งถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็น แบบมาตราต้องได้รับการสอบเทียบรับรองความถูกต้องจากสำนักงานกลาง หรือศูนย์ชั่งตวงวัด หรือ สำนักงานสาขา (กรณีสำนักงานสาขาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด) อย่างน้อยทุก ๒ ปี
- (ข) เครื่องควบคุมการไหลของน้ำผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่จะตรวจสอบ ต้องสามารถ ปรับอัตราการไหลของน้ำได้อย่างน้อยในช่วงอัตราการไหลตั้งแต่ ๐.๒ ลิตรต่อนาที ถึง ๑,๗๐๐ ลิตร ต่อนาที และต้องมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flowrate meter) ติดตั้งร่วมอยู่ด้วย
- (ค) แท่นตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ต้องสามารถติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่จะทดสอบซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ไม่เกิน ๒๕ มิลลิเมตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐ เครื่อง หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ เกิน ๒๕ มิลลิเมตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
 - (ง) เครื่องวัดอุณหภูมิ ต้องติดตั้งบริเวณทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ำ
 - (จ) เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น
- (๒) กรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่มีอัตราการไหลสูงสุดเกินกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- (ก) ถึงบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราสำหรับตรวจสอบปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาตรวัด ปริมาตรน้ำที่อัตราการไหลต่ำสุด อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลสูงสุด (หรือกึ่งหนึ่งของ อัตราการไหลสูงสุดเป็นอย่างน้อย) โดยถังที่ใช้เป็นแบบมาตราดังกล่าวต้องมีความจุเท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ เท่าของปริมาตรที่ส่งผ่านจริงผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ต้องการตรวจสอบและให้คำรับรองภายใน ๑ นาที และมีขั้นหมายมาตราเป็นขีด ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกัน โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน มีลักษณะถาวร และลบเลือนยาก ทั้งนี้ ขั้นหมายมาตราต่ำสุดต้องแสดงปริมาตรได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบ รวมทั้งถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็น แบบมาตราต้องได้รับการสอบเทียบรับรองความถูกต้องจากสำนักงานกลาง หรือศูนย์ชั่งตวงวัด หรือ สำนักงานสาขา (กรณีสำนักงานสาขาให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด) อย่างน้อยทุก ๒ ปี
- (ข) เครื่องควบคุมการไหลของน้ำผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่จะตรวจสอบ ต้องสามารถ ปรับอัตราการไหลของน้ำได้อย่างน้อยในช่วงอัตราการไหลตั้งแต่ ๑๗ ลิตรต่อนาที ถึง ๕,๒๕๐ ลิตรต่อนาที และต้องมีเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Flowrate meter) ติดตั้งร่วมอยู่ด้วย

- (ค) เครื่องวัดอุณหภูมิ ต้องติดตั้งบริเวณทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ำ
- (ง) เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น

หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองต้องดูแลและเก็บรักษาถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราตาม (๑) (ก) และ(๒) (ก) ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และกรณีมีความจำเป็น ต้องเคลื่อนย้ายหรือซ่อมแซมถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราดังกล่าว ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่มีเขตอำนาจในจังหวัดที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ตั้งอยู่แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง

- ข้อ ๙ หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองต้องจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้สำหรับใช้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- (๑) ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ต้องมีสภาพมั่นคงถาวร แข็งแรง ปลอดภัย ถูกต้องตามหลัก วิศวกรรม และเป็นไปตามแบบแปลน แผนผัง และรายการตามที่เสนอต่ออธิบดี และตั้งอยู่ในบริเวณ ที่ทางคมนาคมไปมาสะดวกกับที่ตั้งของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา
- (๒) ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ต้องมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องทดสอบ มาตรวัดปริมาตรน้ำ
- (๓) ห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ต้องมีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่เพียงพอ สอดคล้องกับ มาตรฐานความปลอดภัยของโรงงาน
 - (๔) ต้องมีเครื่องทดสอบแรงดันที่สามารถทดสอบแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลพาสคัล
 - (๕) ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพียงพอต่อการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ

ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบ

ข้อ ๑๐ หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองต้องตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(๑) มาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทำการตรวจสอบและให้คำรับรองต้องมีลักษณะถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรน้ำ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และต้องแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำดังกล่าว ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๑ ท้ายระเบียบนี้

มาตรวัดปริมาตรน้ำ ต้องแสดงรายละเอียดซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมายเฉพาะตัว ชื่อหรือ เครื่องหมายการค้า รุ่นซึ่งระบุบนเครื่อง เลขลำดับประจำเครื่อง ชั้นความเที่ยงของการวัด ปีที่ผลิต อัตราการไหลสูงสุด อัตราการไหลต่ำสุดหรืออัตราส่วนระหว่างอัตราไหลสูงสุดกับอัตราไหลต่ำสุด เครื่องหมายแสดงทิศทางของกระแสน้ำ และค่าความดันใช้งานสูงสุด ถ้ามีค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ กิโลพาสคัล

(๒) การทดสอบการคงทนความดัน

- (ก) ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ ๑ ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและ ชั้นความเที่ยงของการวัดที่ยื่นแบบแจ้ง ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑๐๐ เครื่อง ให้ถือว่าเป็น ๑๐๐ เครื่อง
- (ข) ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) โดยต้องทนทานตลอดช่วงความดัน ใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ นาที โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ไม่ก่อให้เกิด น้ำรั่วซึมออกตามมาตรวัดปริมาตรน้ำและไม่ทำให้รูปร่างมาตรวัดปริมาตรน้ำเปลี่ยนไป โดย
- ๑) มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องทนความดันอย่างน้อย ๑.๐๐๐ กิโลพาสคัล
- ๒) มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป ต้องทนความดันอย่างน้อย ๖๐๐ กิโลพาสคัล
- (ค) ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งผ่านการทดสอบ หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นแบบแจ้งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งทุกเครื่อง
 - (ง) บันทึกผลการทดสอบการคงทนความดัน ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๒ ท้ายระเบียบนี้ (๓) การทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม
- (ก) ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนพันละ ๑ ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและชั้นความเที่ยง ของการวัดที่ยื่นแบบแจ้ง ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑,๐๐๐ เครื่อง ให้ถือว่าเป็น ๑,๐๐๐ เครื่อง
- (ข) ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) โดยหาความดันสูญเสียตกคร่อมของมาตรวัด ปริมาตรน้ำ ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- ๑) ติดตั้งเครื่องวัดความดัน จำนวน ๒ เครื่อง ให้มีระยะห่างกันเท่ากับความยาว ของมาตรวัดปริมาตรน้ำเป็นอย่างน้อย
- ๒) ขณะยังไม่ติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ำ ให้หาความดันสูญเสียตกคร่อมของ น้ำที่ไหลผ่านท่อที่มีระยะห่างเท่ากันกับระยะห่างตาม ๑) ที่อัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด ของมาตรวัดปริมาตรน้ำที่จะทำการทดสอบ
- ๓) เมื่อติดตั้งมาตรวัดปริมาตรน้ำ ให้หาความดันสูญเสียตกคร่อมของน้ำที่ไหลผ่าน มาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่อัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด (หรือกึ่งหนึ่งของอัตรา

การไหลสูงสุดเป็นอย่างน้อยกรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบมีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง)

- ๔) หาค่าความแตกต่างของความดันสูญเสียตกคร่อมของน้ำตาม ๒) และ ๓)
- ๕) ความแตกต่างของความดันสูญเสียตกคร่อม มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องไม่เกิน ๖๓ กิโลพาสคัล เมื่อใช้งานระหว่างอัตราการไหลต่ำสุดจนถึงอัตราการไหลสูงสุด ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- (ค) ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งผ่านการทดสอบ หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นแบบแจ้งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งทุกเครื่อง
- (ง) บันทึกผลการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๓ ท้ายระเบียบนี้
 - (๔) การทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก
- (ก) ให้สุ่มตัวอย่างจำนวนร้อยละ ๑ ของมาตรวัดปริมาตรน้ำของแต่ละขนาดและ ชั้นความเที่ยงของการวัดที่ยื่นแบบแจ้ง ในกรณีจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ครบ ๑๐๐ เครื่อง ให้ถือว่าเป็น ๑๐๐ เครื่อง
- (ข) ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) โดยติดตั้งแม่เหล็กที่มีความเข้มของ สนามแม่เหล็ก ๕,๐๐๐ เส้นต่อตารางเซนติเมตร (โดยมีรายงานผลการสอบเทียบหรือมีเครื่องทดสอบ แม่เหล็กที่มีรายงานผลการสอบเทียบ อย่างน้อยทุก ๒ ปี) ทั้งนี้ ให้แต่ละเครื่องติดตั้งแม่เหล็ก เพียงตำแหน่งเดียวเรียงตำแหน่งด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือด้านบน หรือด้านล่าง สลับกันไป หลังจากนั้นจึงทำการทดสอบความเที่ยงของการจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามขนาด อัตราการไหล สูงสุด (กรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบมีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า ๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ให้ทดสอบที่กึ่งหนึ่งของอัตราการไหลสูงสุดเป็นอย่างน้อย) อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหล ต่ำสุด โดยใช้ปริมาตรทดสอบและขนาดถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราที่มีปริมาตรเท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ เท่าของปริมาตรที่ส่งจ่ายจริงผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ต้องการตรวจสอบและให้คำรับรองภายใน ๑ นาที
- (ค) ความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำเมื่อเทียบกับถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็น แบบมาตราต้องมีผลผิดไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่กำหนดตาม (๖) ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
- (ง) ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) ผ่านการทดสอบทุกเครื่อง ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งผ่านการทดสอบ หากมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ถือว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำที่ยื่นแบบแจ้งไม่ผ่านการทดสอบ ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ยื่นแบบแจ้งทุกเครื่อง

- (จ) บันทึกผลการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๔ ท้ายระเบียบนี้
 - (๕) การทดสอบความเที่ยง
 - (ก) ให้ทำการทดสอบความเที่ยงมาตรวัดปริมาตรน้ำทุกเครื่อง
- (ข) ให้ทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำตาม (ก) โดยทำการทดสอบความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำ ของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามขนาด อัตราการไหลสูงสุด (กรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบมีอัตราการไหลสูงสุด (กรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ตรวจสอบมีอัตราการไหลสูงสุด เป็นอย่างน้อย) อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง และอัตราการไหลต่ำสุด โดยใช้ปริมาตรทดสอบและขนาด ถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็นแบบมาตราที่มีปริมาตรเท่ากับหรือมากกว่า ๑.๕ เท่าของปริมาตรที่ส่งจ่ายจริง ผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ต้องการตรวจสอบและให้คำรับรองภายใน ๑ นาที
- (ค) ความเที่ยงของการส่งจ่ายน้ำของมาตรวัดปริมาตรน้ำเมื่อเทียบกับถังบรรจุน้ำที่ใช้เป็น แบบมาตราต้องมีผลผิดไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่กำหนดตาม (๖) และความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยต้องมี ค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๖) ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 - (ง) บันทึกผลการทดสอบความเที่ยง ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๕ ท้ายระเบียบนี้
- (๖) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของ ระบบการวัดปริมาตรน้ำ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้

	อัตราเผื่อเห	าลือเผื่อขาด			
ชั้นความเที่ยง	เทียบกับปริมาตรที่ทดสอบ (V)				
	ช่วงการไหลข้างต่ำ	ช่วงการไหลข้างสูง			
ชั้นหนึ่ง					
อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ำ					
- ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส	๓ % V	⊚ % V			
- มากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส	๓ % V	๒ % V			
ชั้นสอง					
อุณหภูมิทางเข้ามาตรวัดปริมาตรน้ำ					
- ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส	& % V	⊌ % V			
- มากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส	& % V	๓ % V			

ค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดปริมาตรน้ำทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด

(๗) มาตรวัดปริมาตรน้ำเครื่องใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบตามที่ (๑) - (๕) กำหนดให้แก้ไข ให้ถูกต้องก่อนยื่นขอตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่

ส่วนที่ ๓ การให้คำรับรอง

ข้อ ๑๑ มาตรวัดปริมาตรน้ำที่ผ่านการตรวจสอบตามส่วนที่ ๒ ให้หน่วยตรวจสอบและให้ คำรับรองประทับเครื่องหมายคำรับรองที่มาตรวัดปริมาตรน้ำดังกล่าว ณ ตำแหน่งที่ป้องกันการแก้ไข หรือดัดแปลงความเที่ยงตรงของมาตรวัดปริมาตรน้ำ และออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำ เครื่องชั่งตวงวัด โดยปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) กรณีออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง ตามแบบ ชว. ๓๐๐๗ ท้ายประกาศ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองกรอกข้อมูล ตามแบบให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานกลาง และวันเดือนปีที่ออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองดังกล่าว
- (๒) กรณีออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง ตามแบบ ชว. ๓๐๐๘ ท้ายประกาศ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองระบุชื่อของหน่วยตรวจสอบ และให้คำรับรอง ปีที่ออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง และเลขลำดับของหนังสือสำคัญ แสดงการให้คำรับรองดังกล่าว โดยเรียงเลขลำดับจากน้อยไปมาก เช่นเดียวกันกับเลขลำดับประจำ เครื่องชั่งตวงวัด

หมวด ๓ รายงานการตรวจสอบและให้คำรับรอง

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและให้คำรับรอง มาตรวัดปริมาตรน้ำตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๑ แบบ ชว. ตร. ๓๑๐๒ แบบ ชว. ตร. ๓๑๐๓ แบบ ชว. ตร. ๓๑๐๔ ท้ายระเบียบนี้ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ตามแบบ ชว. ตร. ๓๑๐๐ - ๒ ต่อสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา ที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองได้แจ้งขอทำการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำไว้

การส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้ทำการตรวจสอบ และให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำเสร็จสิ้นครบจำนวนตามที่ได้แจ้งไว้ โดยจะส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับ หรือทางโทรสาร หรือทางระบบงานชั่งตวงวัด ก็ได้ โดยให้ถือวันที่ที่ได้ประทับตรา ประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งรายงาน ในกรณีที่ส่งรายงานทางโทรสารจะถือวันที่ ได้รับโทรสารเป็นวันแสดงเจตนาในการส่งรายงาน แต่การรายงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อหน่วยตรวจสอบ

และให้คำรับรองได้ส่งต้นฉบับให้สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ได้แจ้งขอทำการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำไว้แล้ว

- ข้อ ๑๓ หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองต้องจัดทำทะเบียนผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและ ให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำโดยต้องบันทึกข้อมูลพร้อมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ ตรวจสอบและให้คำรับรองแล้วเสร็จ และเก็บทะเบียนไว้ ณ สถานที่ทำการของหน่วยตรวจสอบ และให้คำรับรอง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 - (๑) วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบและให้คำรับรอง
 - (๒) เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ที่จะทำการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
 - (๓) อัตราการไหลสูงสุดและจำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำ
 - (๔) คำรับรองชั้นแรกหรือคำรับรองชั้นหลัง
 - (๕) ผลการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
 - (๖) เลขลำดับประจำเครื่อง หมายเลขเครื่องถูก และหมายเลขเครื่องผิด
 - (๗) ชื่อและลายมือชื่อ ของผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองหรือผู้ควบคุมการตรวจสอบ
 - (๘) ชื่อและลายมือชื่อ ของผู้ลงทะเบียน
- (๙) สถานที่ที่ติดตั้งและใช้งานมาตรวัดปริมาตรน้ำ (ให้ทำทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากที่ติดตั้ง ใช้งานแล้ว)

หมวด ๔

การเก็บรักษาเครื่องหมายคำรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด

- ข้อ ๑๔ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองกำกับดูแลและรักษาเครื่องหมายคำรับรองและ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (๑) จัดให้มีทะเบียนคุมการใช้เครื่องหมายคำรับรองและออกหนังสือสำคัญแสดงการ ให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดที่ได้รับการให้คำรับรองจากหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองให้ถูกต้อง ครบถ้วนในแต่ละวันที่ทำการตรวจสอบและให้คำรับรอง
- (๒) เก็บรักษาเครื่องหมายคำรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำ เครื่องชั่งตวงวัดไว้ในบริเวณที่มิดชิดและปลอดภัย ณ สถานที่ทำการของหน่วยตรวจสอบและ ให้คำรับรอง เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (๓) ตรวจสอบสภาพเครื่องหมายคำรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำ เครื่องชั่งตวงวัดให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องหมายคำรับรองชำรุดหรือ ไม่สามารถใช้งานได้หรือหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดชำรุดในส่วนที่เป็น สาระสำคัญ ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลาง หรือสำนักงานสาขาที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง

มาตรวัดปริมาตรน้ำไว้ทราบโดยเร็ว พร้อมส่งคืนเครื่องหมายคำรับรองหรือหนังสือสำคัญแสดงการ ให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดที่เสียหายหรือชำรุด เพื่อเบิกเครื่องหมายคำรับรองหรือหนังสือสำคัญแสดง การให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดใหม่

กรณีพบว่าเครื่องหมายคำรับรองหรือหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด สูญหายหรือถูกทำลาย ให้หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองได้แจ้งขอทำการตรวจสอบ ให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำไว้ทราบโดยเร็ว พร้อมสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเหตุแห่ง การสูญหายหรือถูกทำลายของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อขอเบิกเครื่องหมายคำรับรองหรือ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดใหม่ และหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ต้องรับผิดชดใช้ตามมูลค่าของเครื่องหมายคำรับรองนั้นด้วย

ข้อ ๑๕ เมื่อหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ได้ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ โดยออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด ตามแบบ ชว. ๓๐๐๗ ครบตามจำนวน ที่แจ้งไว้ตามข้อ ๕ แล้ว ให้ส่งคืนต้นขั้วหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรอง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรองได้แจ้งขอทำการตรวจสอบ ให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำไว้ ภายในสามวันทำการนับถัดจากวันที่ตรวจสอบและให้คำรับรอง เสร็จสิ้นครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน



แบบแจ้งความประสงค์ที่จะทำการตรวจสอบและให้คำรับรอง มาตรวัดปริมาตรน้ำของหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่	-
เลขที่รับ	
รับวันที่	
ผู้รับ	

สาขา			- 0	ผู้รับ		
เรียน						
ข้าพเจ้าขอแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโด	ความประสงค์ที่จะท่ ยพระราชบัญญัติมาต	ทำการตรวจสอบและให้คำรับรองม เราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔	มาตรวัดปริมาตรน้ำต _ั พ ดังต่อไปนี้	ามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตว	วงวัด	
หน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอ	ง ชื่อ					
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่	. หมู่ที่ ถนน .	ต่ำบล/แขวง		าเภอ/เขต		
		โทรศัพท์				
E – Mail		เป็นหน่วย	มตรวจสอบและให้คำรัง	บรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ		
ตาม						
ประสงค์ที่จะทำการตรวจสอบแ	ละให้คำรับรอง 🔾	ชั้นแรก 🔾 ชั้นหลัง แก่มาตรวัดปริ	มาตรน้ำ ดังนี้			
เครื่	อง/ชนิด	อัตราการไหลสูงสุด	จำนวน	รวม		
มาตรวัดปริมาตรน้ำ						
	*					
		ν ν				
		มาตรน้ำ ตั้งแต่วันที่				
สถานทหาการตรวจสอบและเห อำเภอ/เขต	เคารบรองตงอยู เลข จังหวัด	ที่ หมู่ที่ ถนน รหัสไปรษณีย์		าบล/แขวง		
เลขลำดับประจำเค	รื่อง ข้า	าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ระบุไ			การ	
	22					
		(ลงลายมือชื่อ)		ี่ แเลง		
จำนวนครื่อง (
		ตำแหน่ง				
()	วันที่เดือน	W.A			
ตำแหน่ง				,, •		
วันที่เดือน				(ประทับตราหน่วยตรวจสอ และให้คำรับรอง (ถ้ามี))	ับ	
สำหรับพนักงานเจ้าห	เนาท			3111110001 (61 181))		

รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบและให้คำรับรอง ตามแบบแจ้งเลขที่......

					<u> </u>		
					·	บริการ (ผู้ผลิต/ผู้นำ	0
หนังสือรับรองก	ารประกอบธุรกิจ	ง เลขที่			เครื่องหมายเจ	ฉพาะตัว	
ตั้งอยู่ เลขที่	หมู่ที่	ตรอก/ซอย		ถ	นน	ตำบล/แข	วง
อำเภอ/เขต		ุ จังหวัด		รหั	สไปรษณีย์	โทรศัพท์	
โดยออกหนังสือ	สำคัญแสดงการ	ให้คำรับรอง C) แบบ ชา	ට. ක ටෙත්	🔾 แบบ ชว. ๓	ก๐๐๘ ตั้งแต่หมา	ายเลข
ถึงหมายเลข		จำนวน	ฉบับ	วันที่ให้คำ	รับรอง		-
ชนิดมาตรวัด	แบบมาตรา/	อัตราการไหล	ผลการ	ตรวจ	หมายเลขลำดัง	บประจำเครื่อง	
ปริมาตรน้ำ	ชั้น/หมายเลข	สูงสุด	ถูก	ผิด	ถูก	ผิด	หมายเหตุ
3							
The Harry							
Mark to the second							
					,	*	
	()		()
ตำแห	น่ง				ตำแหน่ง		
้ วัน	เที่เดือน		01111			.เดือน	
	ผู้ตรวจสอบและ	ะให้คำรับรอง			หน่วยตรวจสอบ	และให้คำรับรอง(หร	รือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

	รายงานผลการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ
๑. ชื่อหน่วยตรวจ	สอบและให้คำรับรอง ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ :
แบบแจ้งความประส เลขลำดับประจำเครื่	งค์ที่จะตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ เลขที่
ดำเนินการตรวจสอง	มและให้คำรับรอง ระหว่างวันที่
ชื่อหรือเครื่องหมายก	าารค้า
วัสดุที่ใช้ทำมาตรวัด	ปริมาตรน้ำ : ประกอบด้วย
	ารน้ำ ทำด้วย
วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประ	ะกอบภายในมาตรวัดปริมาตรน้ำ ทำด้วย
ผู้ขอรับบริการตรวจล	สอบและให้คำรับรอง :
ที่อยู่	
	โทรศัพท์
เป็น 🗌 ผู้ผลิต 🗀] ผู้นำเข้า 🔲 ผู้ซ่อม 🔲 ผู้ครอบครอง 🔲 อื่นๆ (โปรดระบ)
ุมาตรวัดปริมาตรน้ำจ	ข้างต้น -
๒. ส่วนแสดงค่าเป็นเ	เบบ 🗆 แอนะล็อก 🗆 ดิจิทัล 🗆 แอนะล็อกและดิจิทัลร่วมกัน
ส่วนแสดงค่าสามารถ	แสดงค่าได้ลูกบาศก์เมตร (ข้อ ๑๓ (๖) (ซ) แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดชนิด แล	ละลักษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒	රුදීවල)
ค่าขั้นหมายมาตราตร	รวจรับรองที่แสดงค่า
เรอง กาหนดชนด แล	าะลกษณะของมาตรวัดปริมาตรน้ำ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่
๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒	
คาขนหมายมาตราตร	วจรับรองที่คำนวณได้
P	ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง
ชั้นความเที่ยง	(ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)) แสดงค่าต่อเนื่องของขั้นหมายมาตรา แสดงค่าไม่ต่อเนื่องของขั้นหมายมาตรา
ชั้นหนึ่ง	The first state of the state of
ชั้นสอง	$≤ Q_{o}$ (au.1./v1.) × o.๕ (v1.) × 0.00b๕
	$\leq Q_{\text{o}}$ (au.11./v11.) \times o.e. (v11.) \times o.oobto $\leq Q_{\text{o}}$ (au.11./v11.) \times o.e. (v11.) \times o.oobto
๓. ชั้นความเที่ยงของ	การวัด 🗌 ชั้นหนึ่ง 🔲 ชั้นสอง
อัตราการไหลต่ำสุด	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง อัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
อัตราการไหลเปลี่ยนข	ร่วง
ปีที่ผลิต	9 4
ค่าความดันใช้งานสูงสุ	เดกิโลพาสคัล (กรณีที่มาตรวัดปริมาตรน้ำมีค่ามากกว่า ๑,๐๐๐ กิโลพาสคัล)
มาตรวัดปริมาตรน้ำ มี	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

รายงานผลการตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรน้ำ

๔. มาตรวัดปริ	ริมาตรน้ำต้องได้รับออกแบบและผลิตอยู่บนพื้นฐานระหว่างค่าอัตราการไหลสู	งสุด (Q๓)	หน่วยเป็นลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง	และอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุด (Q๓) กับอัตราการไหลต่ำสุด (Q๑) ต้อง	งมีลักษณะ	ดังต่อไปนี้

๔.๑ อัตราการไหลสูงสุด ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

ต้องมีอัตราการไหลสูงสุดหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นค่าใดค่าหนึ่งตามรายการ หรือค่าสูงกว่าหรือ ต่ำกว่าค่าอนุกรม ดังต่อไปนี้

> ඉ. 5 ७.€ 5 m 90 වෙ 0 ති ක 900 ഠർത මරීට 000 pwo 9000 oode 0020 £000 ഉതര

«.๒ อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุด (Q กับอัตราการไหลต่ำสุด (Q)

ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด เป็นค่าใดค่าหนึ่งตามรายการ หรือค่าที่สูงกว่า ค่าอนุกรม ดังต่อไปนี้

๔.๓ อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง (Q๒) กับอัตราการไหลต่ำสุด (Q๑)

ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง (Q๒) กับอัตราการไหลต่ำสุด (Q๑) เท่ากับ ๑.๖

๔.๔ อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลทนทานสูงสุด (Q_{ϵ}) กับอัตราการไหลสูงสุด (Q_{ϵ})

ต้องมีอัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลทนทานสูงสุด (Q_{α}) กับอัตราการไหลสูงสุด (Q_{α}) เท่ากับ $_{\mathbf{0}}$. ๒๕

๕. ทดสอบวัดปริมาตรการจ่ายน้ำ ดังต่อไปนี้ :

			ปริมาตรทดสอบ ลิตร
	อุณหภูมิที่วัดได้ องศาเซลเซียส	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	% = ลิตร
d.b	อัตราการไหลเปลี่ยนช่วง	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ปริมาตรทดสอบลิตร
	อุณหภูมิที่วัดได้ องศาเซลเซียส	อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด	% =
๕.๓	อัตราการไหลต่ำสุด	ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	ปริมาตรทดสอบ ลิตร
			% =

	รายงานผลการ	ตรวจสอบและให้คำรับรองมาตรวัดจ	ปริมาตรน้ำ	
๖. ถังตวงแบบมาตราที่ใช่	ชัตรวจสอบปริมาตรน์	ที่า :		
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	ลิตร
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	ลิตร
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	*
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	
มีขนาดปริมาตร	ลิตร	ขั้นหมายมาตรา ๑ ขีด	แสดงปริมาตร	
ตามแบบมาตราเลขที่				
	ลงชื่อ		ผู้ทดสอบ	
	0			

วันที่ เดือนพ.ศ.

รายงานผลการทดสอบการคงทนความดัน

มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาด	จำน ดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร (ต้องทนค	าวามดับได้อย่างบ้อย ๑ ๐๐	o กิโลพาสตัล)
มาตรวัดปริมาตรน้ำขนาด	ดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้นไป (ต้องท	นความดันได้อย่างน้อย ๖๐	oo กิโลพาสคัล)
		ผลกา	รทดสอบ
ที่ -	เลขลำดับประจำเครื่อง		ดันเป็นเวลา
		ไม่น้อยก	าว่า ๑ นาที)
G.	4	O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
b .	4	O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
m.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
€.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
₡.		O ผ่าน	0 ไม่ผ่าน
b.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ମ.		O ผ่าน	ไม่ผ่าน
ಡ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
		O ผ่าน	ไม่ผ่าน
9 0.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
<u></u>		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
මේ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ର ଣ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
േ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ଉଝଁ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ෙ ව.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ଉ๗.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
<u> </u>		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ଉଝ.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
bo.		O ผ่าน	O ไม่ผ่าน
ม่ผ่านทั้งหมด ให้ทำกา	สอบตัวอย่างมาตรวัดปริมาตรน้ำที่สุ่ม ปรากฏว่าม รทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้สุ่มทดสอบทุก ความดันของมาตรวัดปริมาตรน้ำ : O ผ่าน O	าเครื่อง	
			•
	ลงชื่อ	ย้าเอสอง	

รายงานผลการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม

แบบแจ้งเลขที่	วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ
ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า	รุ่น
เครื่องทดสอบ หมายเลข	
จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ	
ความต้นตัวที่ ๑ ความดันตัวที่ ๒	ความดันตัวที่ ๑ ความดันตัวที่ ๒
P®	P sn P sc)
ทิศทางน้ำใหล —	ทิศทางน้ำไหล ————
	ารไหลต่ำสุดจนถึงอัตราการไหลสูงสุด อมต้องไม่เกิน ๖๓ กิโลพาสคัล

				Но	P m P c P m - P c + H		Н७	Н	อัตร	าไหล		
ที่	เลขลำดับ ประจำเครื่อง	Pa	P lo	P - P 6			-Plo Pm Pc				ต่ำสุด (ลบม/ ชม.)	สูงสุด (ลบม/ ชม.)
ග.							43				. Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
ම .											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
ണ.											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
๔.											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
₡.											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
5 .											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
ബ.				1							Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
ಡ.											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
ଝ.											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน
െ											Oผ่าน	Oไม่ผ่าน

หมายเหตุ: กรณีผลการทดสอบตัวอย่างมาตรวัดปริมาตรน้ำที่สุ่ม ปรากฏว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านการทดสอบบางเครื่อง หรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทำการทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ไม่ได้สุ่มทดสอบทุกเครื่อง สรุปผลการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อมของมาตรวัดปริมาตรน้ำ: 〇 ผ่าน 〇 ไม่ผ่าน

ลงชื	jo	ผู้ทดสอบ
	()
ทำแหน่	19	

รายงานผลการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็ก

								ผลการพดสลา			•		O urial O urial O	O why O lawn.	O khu O lukhu	O why O lakin	O HILL O LIMIN	O why O lawn	O why O lawn	O uria O luini	O share
											%	%									
					361		วิตร	าสคือ	กสคล	()	ผลผิด	ผลต่าง									
		มี เครื่อง		ะชลเซียส	อัตราการใหลดำสุด	ลข.ม./ชม.	ปริมาตรที่ทดสอบลิตร	ความดันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	อกกิโลพ	อณหภมิที่วัดได้°C	UUI	มาตรา อ่านได้									
			าเซลเซียล	20 BAM11	อัตราก		ปริมาตรที่	ความดันน้ำเ	ความดันน้ำออกกิโลพาสคัล	อณหภมิ		% % %									
	ીં કું	จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ	อุณหภูมิน้ำที่ทดสอบ 🔿 ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส	O มากกว่า ๓๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ องศาเซลเซียส							มาตรวัด	ก่อน							+	*	
[91]		ปริมาตรน) 0.0 ()	าว่า ๓๐ เ							%	. %									
วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ	-%- -%-	เมาตรวัด	O MARIO	Ounn	7		12	ମନ୍ତ ମନ୍ତ	ଖନ୍ଦ		ผลผิด	ผลต่าง									
วัน/เดือเ		จำนวเ	เทดสอบ		อัตราการใหลเปลี่ยนช่วง	ลบ.ม./ชม.	ปริมาตรที่ทดสอบลิตร	ความดันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	ความดันน้ำออกกิโลพาสคัล	อุณหภูมิที่วัดได้°C	แกก	มาตรา อ่านได้									
			เหกูมน้ำที		อัตราการใ	(G	ปริมาตรที่ท	วามดันน้ำเข้	ภามดันน้ำออ	อุณหภูมิที		หลัง			13.1						
			e g		Section and the second			٠			มาตรวัด	ก่อน									
			มหนึ่ง	เสอง							%	%									
	คำ	1	0	О ขั้นสอง			Ve	คืล	เคล		ผลผิด	ผลต่าง									
-1/-	หมายการ	เ หมายเล	ของการวัด		อัตราการไหลสูงสุด	ลบ.ม./ชม.	ปริมาตรที่ทดสอบลิตร	ากิโลพาล	กกิโลพาส	อุณหภูมิที่วัดได้°C	nnn	มาตรา อ่านได้									- 70
แบบแจ้งเลขที่	ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า.	เครื่องทุดสอบ หมายเลข	ขั้นความเที่ยงของการวัด 🔿 ขั้นหนึ่ง		อัตราก	((a)	ปริมาตรที่ท	ความดันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	ความดันน้ำออกกิโลพาสคัล	อุณหภูมิ	, G	Na Na Na									
กูท	98 99	40	38						3		มาตรวัด	ก่อน									
							99 99 99 99	GENILE!	13	ด้าแหน่ง											
								เลขลาตา	97											*	
									15 2	1			6	اق.	en.	V	99	<u>ن</u>	enf.	હ	S

หมายเหตุ : กรณีผลการทดสอบตัวอย่างมาตรวัดปริมาตรน้ำที่สุ่ม ปรากฏว่ามาตรวัดปริมาตรน้ำไม่ผ่านการทดสอบบางเครื่องหรือไม่ผ่านทั้งหมด ให้ทำการทดสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำ ที่ไม่ใต้สุ่มทดสอบทุกเครื่อง

สรุปผลการทดสอบความสามารถป้องกันสนามแม่เหล็กของมาตรวัดปริมาตรน้ำ : 🔾 ผ่าน 🔿 ไม่ผ่าน

	;
(ตำแหน่ง
	เหน่ง
	(

							-	ION I LAWRITH STIME OF STREET	3 NIVI 619 UV	ין א ואניאומי								
			แบบแจ้งเลขที่	ลขที่					วัน/เดือน	วัน/เดือน/ปีที่ทดสอบ.	'U							
			ชื่อหรือเครื	ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า	กรค้า				-20-	\$. 12								
			เครื่องทดสอบ หมายเลข ชั้นความเที่ยงของการวัด O ชั้นหนึ่ง O ชั้นสอง	เครื่องทดสอบ หมายเลข. ชั้นความเที่ยงของการวัด	เลข รวัด O	O ช้นหนึ่ง O ชั้นสอง		้อุณหภูษิ	ั้ เราทีทดสอ	จำนวนมาตรวัดปริมาตรน้ำที่ทดสอบ ที่ทดสอบ O ตั้งแต่ o.๑ ถึง ๓๐ องศาเซล O บกกล่า ๓ แต่ในเลิง ๕๐ ๑	ัดปริมาต แต่ ๐.๑	รนาทีทด2 ถึง ๓๐ อ	ครื่อ อุณหภูมิน้ำที่ทดสอบ O ตั้งแต่ o.๑ ถึง ๓๐ องศาเซลเซียส O บกกก่า ๓๐ แต่ในเลิบ ๕๐ ลงศาเซลเซียส	เชียส เชียส ภาศา เพลา เลียส	5 0			
			00%	อัตราการใหลสงสด				คือราก	จัตราการใหลเขลียเพ่าง	1000		10000	90	Sarrana la colla UCal				
			i	ลบ.ม./ชม.					ลบ.ม./ชม.	7				หลากกระหลพาลุ ลิบ.ม./ชม.	5			
			ปริมาตร	ปริมาตรที่ทดสอบลิตร	.ลิตร			บริมาตร	ปริมาตรที่ทคสอบลิตร	SMS			ปริมาตร	ปริมาตรที่ทดสอบลิตร	3885		ผลการทดสอบ	2
	[34]27]		ความดันน์	ความตันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	พาสคัล			ความดันน้	ความดันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	ทาสคัล			ความดันน์	ความดันน้ำเข้ากิโลพาสคัล	ทาสคัล		(ข้อ ๑๘ แห่งประกาศ	SING.
15	15%218783		ความดันน้ำ	ความดันน้ำออกกิโลพาสคัล	พาสคัล			ความดันน้ำ	ความดันน้ำออกกิโลพาสคัล	พาสคัล			ความดันน้ำ	ความดั้นน้ำออกกิโลพาสคัล	พาสคัล		กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวก่	าียวก์
			อุณหรู	อุณหภูมิที่วัดได้°C	, C ,			ย์เกมย์	อุณหภูมิที่วัดได้°C	0			อณหร	อณหภมิที่วัดใด้	٦		การกำหนดชนิดและ	119
		LT.	มาตรวัด	แขบ	ผลผิด	%	ını	มาตรวัด	แบบ	ผลผิด	%	alu	มาตรวัด		ผลผิด	%	ลักษณะของมาตรวัด รู้	ตรวัด
		ก่อน	หลัง	มาตรา อ่านได้	ผลต่าง	%	ก่อน	หลัง	มาตรา อ่านได้	ผลต่าง	%	ก่อน	หลัง	มาตรา		%	(กรมาตรนาฯ)	2
.6																	O unix O lukin	1.5
9																		in in
e.																	O ผ่าน O ไม่ผ่าน	12
Vi																		12.
અં																		in
٥.																		120
37																		13
છં																	10	2
પું				*														D.C.
00.																	O unit O Tain	12

หมายเหตุ : กรณีความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดปริมาตรน้ำทุกอัตราการใหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกัน อย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด สรุปผลการทดสอบความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรน้ำ : O ผ่าน O ไม่ผ่าน

.00

((ลงชื่อผู้หดสอบ	น้ำทดสอบ
)	(