ПРИЛОЖЕНИЕ А

Построение рабочей области

Длины звеньев:

$$a_0 = 0$$
;
 $a_1 = 46.22 \times 10^{-3}$;
 $a_2 = 20.02 \times 10^{-3}$;
 $a_3 = 44 \times 10^{-3}$;
 $a_4 = 20.02 \times 10^{-3}$;
 $a_5 = 27 \times 10^{-3}$;
 $a_6 = 87 \times 10^{-3}$;
 $a_7 = 107 \times 10^{-3}$;
 $a_8 = 12.62 \times 10^{-3}$;
 $a_9 = 24.5 \times 10^{-3}$;
 $a_{10} = 110 \times 10^{-3} - a_9$;

Уравнения прямой кинематики:

$$\begin{aligned} & \text{In} \text{[216]:=} & \text{ X}_{\text{A}} = \text{a}_2 + \text{a}_3 \text{ Cos} \left[\varphi_2\right] + \text{a}_6 \text{ Sin} \left[\varphi_2\right] - \text{a}_8 \text{ Cos} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right] + \left(\text{a}_9 + \text{a}_{10}\right) \text{ Sin} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right]; \\ & \text{ [косинус} & \text{ [косинус} & \text{ [синус} \\ \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Y}_{\text{A}} = \left(\text{a}_1 - \text{a}_3 \text{ Sin} \left[\varphi_2\right] + \text{a}_6 \text{ Cos} \left[\varphi_2\right] + \text{a}_8 \text{ Sin} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right] + \left(\text{a}_9 + \text{a}_{10}\right) \text{ Cos} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right] \right) \text{ Sin} \left[\varphi_1\right]; \\ & \text{ [синус} & \text{ [косинус} & \text{ [синус} \\ \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Z}_{\text{A}} = -\left(\text{a}_1 - \text{a}_3 \text{ Sin} \left[\varphi_2\right] + \text{a}_6 \text{ Cos} \left[\varphi_2\right] + \text{a}_8 \text{ Sin} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right] + \left(\text{a}_9 + \text{a}_{10}\right) \text{ Cos} \left[\varphi_2 + \varphi_4\right] \right) \text{ Cos} \left[\varphi_1\right]; \\ & \text{ [синус} & \text{ [косинус} & \text{ [косинус} \\ \end{aligned} \end{aligned} \end{aligned}$$

Четырехзвенная передача:

Построение рабочей области:

 $\varphi_4 = (\pi - \gamma - \delta);$

