## **PCB Defect Detection**


**Data Preview** 


-o630 updated



# 母板


■ 根據 Gerber 設計,實際生產出來的板子,經過各站別加工後,由 AVI 拍攝下來的實際母板。





## 問題圖片

經過 AVI 拍攝後的母板,會提供許多可能有缺陷的小 圖及座標。




#### **Problems**

解析圖片座標,座標是由廠商軟體提供,必須由軟體 才能確定該圖片的相對位置。

Version= 2.000 Date=2017-06-13 21:36:22 [Status] Insp=0 ImxVer=3 [NGPiece] NGNum=0 [Data] Řesult Data=Start 730 335 750 1882 1882 -1 42.79 -1 









# **Progress**

### ■ 座標資料

小圖編號	X1	у1	X2	у2	х3	У3	Х4	у4	??	??	
4089	1378	8256	1329	8277	1320	8265	1340	8289	241	112	-1
9696	2530	1344	2539	1340	2533	1335	2546	1347	81	315	-1
9696	2530	1344	2539	1343	2530	1334	2547	1352	198	710	-1








母板相對位置(紅點為座標)

缺陷小圖






母板相對位置(紅點為座標)

缺陷小圖

# Index of Images

- 同樣編號圖片的相對位置多數是相同的 EX: 00001\_08979, 00197\_08979, 00030\_08979...
- 同編號且同時有 NG 及 OK 的圖片大約有 70 %





# Data from o6/30

OK: 53,198

• C: 3,095

NG: 6,038





### **Discussion**

1. 設計面問題:

母板與 Gerber 有明顯的不同 (ex: 該鑽孔的地方沒鑽) 但是目前無法解析 Gerber 圖

2. 缺陷問題:

母板本身可能會有缺陷,但是或許可請欣興電子提供缺陷較少的母板當成 golden sample

• 目前會先將 NG 及 OK 先試著用 CNN or Transfer learning 做 training.

#### **Dataset**

http://www.project-theta.org/sites/viewimages/

username: team

password: theta