

PROPIEDAD HORIZONTAL TORRES DE ANIM II

NIT: 900563807-7

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Resolución 0312 de 2019

Vigencia: Año 2026

Bogotá D.C., 5 de agosto de 2026

ELABORÓ	REVISÓ / APROBÓ
Nombre: Carla Castellano Madriz	Nombre: Gloria M. Azcarate E.
Cargo: Asesora SG-SST / Especialista	Cargo: Administradora
C.E.: 679955	Por definir

1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social	Propiedad Horizontal Torres de Anim II
NIT	900563807-7
Dirección	Calle 103A No. 11B-34, Bogotá D.C.
Personal (contratistas)	Seguridad G2 Ltda (vigilancia 24h) y Proarrendadores S.A.S. (1 auxiliar de aseo), todos indirectos
Clase de Riesgo	I (Riesgo Mínimo) — asumida, a confirmar con cada contratista
ARL	Gestionada directamente por cada empresa contratista (no por la PH)
Representante Legal / Administrador	Gloria M. Azcarate E.
Responsable SG-SST	Carla Castellano Madriz - Especialista SST
Fecha de Evaluación	29 de junio de 2026 (visita de inspección)

2. MARCO NORMATIVO

La Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para empleadores y contratantes.

Esta resolución establece que las empresas con menos de 10 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III deben cumplir con 7 estándares distribuidos en 21 ítems evaluables, alcanzando un puntaje máximo de 100 puntos.

2.1. Clasificación Aplicable

- Número de trabajadores: Menos de 10 (contratistas)
- Clase de riesgo: I (Riesgo Mínimo)
- Estándares aplicables: 7 estándares / 21 ítems

3. RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO: 30.8%

Calificación: CRÍTICO

3.1. Resultado por Ciclo (evaluación inicial realizada)

Ciclo	Cumplimiento	Observación
Ciclo I (Planear)	80%	Ver oportunidades de mejora
Ciclo II (Hacer)	0%	Sin implementación aún
Ciclo III (Verificar/Actuar)	0%	Sin implementación aún

Puntaje: 8.0 / 26 puntos. El desglose detallado por los 7 estándares e ítems específicos de la Res. 0312 (Anexo Técnico) queda pendiente de diligenciar ítem por ítem; este resultado corresponde a la evaluación inicial de diagnóstico realizada en visita de campo.

4. FORTALEZAS IDENTIFICADAS

- Extintores presentes en cada piso
- Cuenta con botiquín de primeros auxilios
- Sin atropello ni piso resbaloso reportado en parqueadero
- Vallas de protección perimetral en la terraza
- Parqueadero en sótano cuenta con extractores mecánicos y ventilación natural

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Señalización existente pero deficiente
- Sin luces de emergencia ni punto de encuentro definido
- Zona de BBQ en azotea sin reglamento de uso — riesgo de quemaduras/incendio (clasificado NO ACEPTABLE en la matriz de peligros)
- Deterioro visible del friso del sótano (no estructural, por temblor) — dar seguimiento
- No hay cuarto de basuras dedicado — riesgo de cortes, exposición biológica y malos olores
- Implementar (Ciclo II) y verificar (Ciclo III) el sistema, que actualmente están en 0%

6. PLAN DE ACCIÓN

Se incorpora al Plan Anual de Trabajo: definir punto de encuentro y luces de emergencia, mejorar señalización, redactar y publicar el reglamento de uso de la zona BBQ como prioridad (riesgo NO ACEPTABLE), y habilitar un cuarto de basuras dedicado.

7. CONCLUSIONES

El SG-SST de Torres de Anim II alcanzó un cumplimiento del 30.8% en la evaluación inicial, en etapa CRÍTICA / de arranque.

La prioridad inmediata es el reglamento de uso de la zona BBQ (riesgo NO ACEPTABLE) y avanzar en la implementación y verificación del sistema, hoy en 0%.