
(a)
PbI2
cis
trans
ΔGb (kJ mol−1)
20
0
−20
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(b)
PbBr2
cis
trans
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(c)
FAI
DMI at I− : 0
DMI at I− : 1
DMI at I− : 2
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(d)
MABr
DMI at Br− : 0
DMI at Br− : 1
DMI at Br− : 2
0
1
2
3
4
Number of DMI, b