
(a)
$\langle d_{Pb-O} \rangle$ (Å)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
PbI2
PbBr2
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(b)
$\langle d_{Pb-X} \rangle$ (Å)
3.10
3.00
2.90
2.80
PbI2
PbBr2
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(c)
d(N–H···O) (Å)
1.88
1.85
1.83
1.80
1.78
1.75
FAI
MABr
0
1
2
3
4
Number of DMI, b
(d)
d(O–H···X⁻) (Å)
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
FAI
MABr
0
1
2
3
4
Number of DMI, b