INSTRUÇÃO DE TRABALHO - OPD-INS-				TB-FAB-023 PT		REV.:	Data de vigência : 16/05/2022		
Totali	TotalEnergies Processo:			Máquina		0 EV08	Elaborado: Ana Flávia	Revisado: João Oliveira	Aprovado: Carlos Alberto
Armadora				Equipamentos de Segurança					N
ОР	C.E	O que fazer	Como fazer	Por que fazer	Téc de aval. Freqüência	Registro		Onde fazer	
140.2	1	Verificar o funcionamento do botão de emergência e ligar o equipamento	Com o auxílio das mãos, acionar e desacionar o botão de emergência ,virar a chave para ok apertar botão amarelo para reset e verde para iniciar a maquina .	Para validar o dispositivo de seguraça (botão de emergencia).	Todo início de turno	Checklist			
140.2	2	Solicitar material e colocar caixa na armadora	Caso não tenha material ao lado da armadora , solicitar ao empilhadeirista o abastecimento da linha de acordo com a OP. E com o auxílio das mãos colocar as caixas com o lado do corte para fora .	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A		Service Control of the Control of th	
140.3	3	Verificar se todas as portas estão fechadas.	Com as mãos verificar todas as portas da fechadora .	Para garantir a qualidade do processo	Todo início de turno	N/A			
140.4	1	Validar posicionamento/li mpeza das ventosas.	Com o auxilio das mãos verificar o posicionamento das ventosas .	Para garantir a qualidade do processo	A cada início de produção	N/A			
140.5	5	verificar as ventosas.	Com o auxílio das mãos encaixar corretamente as ventosas.	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			
140.6	5	verificar as posições da ventosa .	verificar se as 4 ventosas estão posicionadas corretamente,se as 4 estão no lugar .	Para garantir a qualidade do processo	Todo instante	N/A			