Ticket de Pre-Carga de Reparación

ID identificacion unica para seguimiento: 15

IDTiket que permite ingresar la reparación: F4951

Modelo de bomba: DVRII

Nombre: Carlos Martínez

Causa: no anda

Observaciones: no anda