Ticket de Pre-Carga de Reparación

ID identificacion unica para seguimiento: 19

IDTiket que permite ingresar la reparación: K4145

Modelo de bomba: DVRII

Nombre: Pochi mendez

Causa: no anda del todo bien tiene un tornillo flojo

Observaciones: ni idea