

Символ	"',", Крапка з комою	1	Розділовий знак
Символ	">"	1	Кінець повідомлення
Символ	ASCII 10	1	Символи перходу каретки
Символ	ASCII 13	1	Символи перходу каретки




Рис. 1: Схема ваг

Для полегшення розуміння позначень P1, P2, W1, W2, W3 та W4 на Рис.1 наведено схему ваг.